## PLAGE DU VILLAGE DE VACANCES CARACTERISTIQUES DE LA BAIGNADE SCHEMA DE LA PLAGE LEGENDE Nom de la baignade : Plage du village de vacances Plage Commune: Mèze & our -Poste de secours Département : Hérault Accès principaux Région : Languedoc Roussillon P Zone de stationnement Responsable : ville de Mèze Toilettes Salson balnéaire : ( du 11 juin au 11 septembre 2022 Zone d'affichage Heures de surveillance : de 11h à 19h Lieu de contrôle sanitaire Fréquentation pendant la saison balnéaire : 36( : 360 personnes en moyenne HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU CARTE DE LA ZONE D'ETUDE LEGENDE Qualité de l'eau au cours des 4 dernières années : Années 2019 2020 2021 2022 Classement ... ... .24 Mode de Classement Zone de baignade étudiée Nouvelle directive Excellent S Bon 5 Suffisant Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible Réseau hydrographique insuffisant $\mathbf{L}$ Zone portuaire Exutoires pluviaux Liste des épisodes de pollutions au cours des quatre dernières années : Interdiction de baignade Date Type de pollution Origine de la pollution Poste de relèvement Æ Douche non raccordée · Population aviaire Zone Assainissement non collectif INVENTAIRES DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION Gestion préventive des sources de pollution Diagnostic Plan d'actions Principales sources de pollution inventoriées Distance de la zone Impact Seuils Procédure Principales mesures de réduction des pollutions de baignade Rejets des exutoires Surveillance accrue en période estivale Schéma directeur d'eaux pluviales Procédure de surveillance, d'alerte et de fermeture du site de baignade Procédure d'alerte: Déversement d'eaux noires et de cale et fuite d'hydrocarbure Fort Recherche des sources potentielles de pollution Variable -Prélèvement des eaux, contrôle et application de la réglementation Seuils d'alerte: Entre 100 et 500 UFC/100 ml E.Coli et entre 100 et 185 UFC/100ml Procédure de Crise: -Sensibilisation aux bonnes pratiques de plaisance Frocedura de Crisa: Fermeture de la plage par arrété municipal. Réouverture lorsque les résultats passent en dessous des seuils d'alerte ou que la Déversement accidentel dans le port départemental de Mèze nise en place de barrage et de buvard absorbant dans le port Procédure de surveillance, d'alerte et de fermeture du site de baignade situation laisse présage un relour à la normale Sur fréquentation de Directe Sensibilisation des usagers aux bonnes pratiques et à la fragilité du milieu la plage sous conditions Fort Soulls de crise: >500 E.col/100 ml Analyse de la situtation en gestion préventive, Autocontrôle / communication / Fermeture préventive el/ou 185 UFC/100ml pour Renforcement par l'Agglomération de Sète de la surveillances et de l'entretien des postes : Télégestion en direct, astreinte 241/24, Intervention avant débordement, communication du délégataire vers le Maître d'ouvrage oi la Mairie de Môze Postes de relèvement Moven Rapprochée les Entérocoques ou aspect visuel laissant présager une pollution Population aviaire Variable Amélioration de la connaissance des populations présentes en période estivale moyen Faible Directe nterdiction d'utiliser des produits Système Faible Eloignée -Contrôle et suivi des équipements en cours de mise en conformité inissement non collectif