

PROFIL DE LA ZONE DE BAINADE LIDO (version Avril 2023)

Nom : LIDO - TOULON

Responsable : Maire de Toulon
Plage concédée à la METROPOLE

Période de surveillance sanitaire de la qualité de l'eau : Du 15 mai au 30 septembre

Fréquence des prélèvements :

Hebdomadaire, soit 20 prélèvements

Fréquentation : Elevée

Qualité de la zone de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 : Qualité Insuffisante = Non Conforme
Qualité Excellente, Bonne Qualité, Qualité Suffisante = Conforme ;

- 2019 : Pas de résultats de mauvaise qualité

- 2020 : Un épisode de pollution le 24/09/2020 (fortes pluies du 22/09) : Dépassement en Entérocoques Fécaux = 504 germes /100ml eau

- 2021 : Un épisode de pollution le 14/06/2021 : Dépassement Entérocoques Fécaux = 500 germes /100ml eau

- 2022 : Pas de résultats de mauvaise qualité

Limites de qualité : E Coli = 1000 germes/100 ml eau, Entérocoques fécaux = 370 germes/100ml eau

Carte de la zone de baignade



Légende :

	Point de prélèvement DDASS		Poste de relèvement
	Cours d'eau / Canal pluvial		Déversoir d'orage
	Exutoire collecteur pluvial		Point noir du réseau EU
	Camping		Emissaire STEP
	Zone de mouillage		Zone d'ANC

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES

Fleuve Côtier L'Eygoutier : Pollution bactériologique véhiculée sur la longueur du cours d'eau (eaux de lavage des rues, déversement accidentel d'EU, déversoir d'orages, rejets d'ANC)

Port Saint Louis : Rejet d'eaux contaminées

Poste de relevage des Guinguettes et réseau EU : Débordement suite à dysfonctionnement du PR ou mise en charge du réseau en amont avec déversement d'eaux usées sur la voirie par les regards d'assainissement et le pluvial en 2017 avant la saison.

Fort Saint Louis : Réseau d'évacuation d'eaux usées cheminant au droit de la plage. Pluviaux sur la plage.

MESURES DE GESTION

Fleuve Côtier L'Eygoutier :

- Surveillance quotidienne : modification couleur, odeur...

- Inspection visuelle du rejet au niveau de l'exutoire (direction du panache, dilution, etc.)

- Fermeture préventive de la plage en cas de fortes précipitations ou pollution

- Contacter le Syndicat de l'Eygoutier pour un curage du lit de la rivière avant la saison estivale

- Lutte contre les pollutions de l'Eygoutier, enquêtes de terrain par les techniciens sanitaires

Port Saint Louis : Sensibilisation des plaisanciers vis-à-vis de la vidange de leur réservoir d'eaux noires dans des structures adaptées. Equiper le port de récepteurs d'eaux noires.

Poste de relevage des Guinguettes et réseau EU : Suivi du bon fonctionnement du poste de relevage (via le système de télésurveillance) : déclenchement d'une alerte en cas de dysfonctionnement ou en cas d'alarme par Veolia

Fort Saint Louis : Surveillance du réseau d'évacuation des eaux usées et contrôles des bacs à graisse des restaurants de la corniche, obligatoires pour limiter l'engorgement du réseau.