

PROFIL DE LA ZONE DE BAINADE LES PINS (version Avril 2023)

Nom : LES PINS - TOULON

Responsable : Maire de Toulon
Plage concédée à la METROPOLE

Période de surveillance sanitaire de la qualité de l'eau : Du 15 mai au 30 septembre

Fréquence des prélèvements :
Hebdomadaire, Soit 20 prélèvements

Fréquentation : Elevée

Qualité de la zone de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Bon	Bon	Bon

Directive 2006/7/CE du 15 février 2006

Qualité Excellente, Bonne Qualité, Qualité Suffisante = Conforme ;
Qualité Insuffisante = Non Conforme

- 2019 :

Un épisode de pollution le 29/7/2019 (vent d'Est) : Dépassement Entérocoques Fécaux = 419 germes/100ml
Un épisode de pollution le 10/9/2019 (fortes pluies) : Dépassements en E Coli = 2 639 germes /100ml et Entérocoques intestinaux = 2 072 germes/100ml

- 2020 :

Un épisode de pollution le 29/07/2020 : Dépassement E Coli = 1 931 germes /100ml
Un épisode de pollution le 24/09/2020 (fortes pluies du 22/09) : Dépassement en Entérocoques Fécaux = 918 germes /100ml eau

- 2021 et 2022 : Pas de résultats de mauvaise qualité

Limites de qualité : E Coli = 1000 germes / 100 ml eau,
Entérocoques fécaux = 370 germes / 100 ml eau

Carte de la zone de baignade



Légende

	Point de prélèvement DDASS		Poste de relèvement
	Cours d'eau / Canal pluvial		Déversoir d'orage
	Exutoire collecteur pluvial		Point noir du réseau EU
	Camping		Emissaire STEP
	Zone de mouillage		Zone d'ANC

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES

Fleuve Côtier L'Eygoutier : Pollution bactériologique véhiculée sur la longueur du cours d'eau (eaux de lavage des rues, déversement accidentel d'EU, déversoir d'orages, rejets d'ANC)

Poste de relevage du Mourillon Centre et réseau eaux usées : Débordement suite à dysfonctionnement du PR ou mise en charge du réseau en amont avec déversement d'eaux usées sur la voirie par les regards d'assainissement.

MESURES DE GESTION

Fleuve Côtier L'Eygoutier :

- Surveillance quotidienne : modification couleur, odeur...
- Inspection visuelle du rejet au niveau de l'exutoire (direction du panache, dilution, etc.)
- Fermeture préventive de la plage en cas de fortes précipitations ou pollution
- Contacter le Syndicat de l'Eygoutier pour un curage du lit de la rivière avant la saison estivale
- Lutte contre les pollutions de l'Eygoutier, enquêtes de terrain par les techniciens sanitaires

Poste de relevage du Mourillon Centre et réseau Eau Usée :

Suivi du bon fonctionnement du poste de relevage (via le système de télésurveillance) : déclenchement d'une alerte en cas de dysfonctionnement ou en cas d'alarme par la CEO.