

Département : Savoie (73)  
Commune : Brison-Saint-Innocent (73100)  
Nom de la zone de baignade : Plage municipale de la base de loisirs

Profil élaboré le 10/02/2011

#### Description de la zone de baignade

**Nature** : graviers

**Longueur** : 100 m

**Largeur** : 60 m

**Dates de la saison balnéaire** : surveillée en juillet et août

**Fréquentation** : 800

**Équipement** : poste de secours, toilettes, point d'eau potable

**Accessibilité aux animaux** : non

**Occupation du sol** : tissu urbain discontinu, surface agricole, forêt

**Population permanente** : 2 190 habitants

**Population estivale** : environ 2 200 habitants

#### Inventaire des sources potentielles de pollution







<b>Assainissement des eaux usées</b>	Surverses de postes de relèvement
<b>Réseau pluvial et ruisseaux</b>	Lessivage des chaussées par temps de pluie
<b>Activité de loisirs</b>	Port, restaurant
<b>Zones agricoles</b>	Cultures, pâturage

#### Historique de la qualité de l'eau de baignade

- **Classement de l'eau de baignade par l'ARS**

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	A	A	A	A

A : Eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée – D : Eau de mauvaise qualité

- **Potentiel de prolifération des macroalgues** : la plage n'est pas touchée par les proliférations de macroalgues
- **Potentiel de prolifération du phytoplancton** : la prolifération en surface est modérée

**Situations à risque**

<b>Rejet à risque</b>	<b>Situation à risque - Fréquence</b>	<b>Evaluation du risque</b>
Exutoire pluvial 8	Temps de pluie	Faible
Autre ruisseau ou exutoire pluvial	Temps de pluie	Faible
Postes de relèvement	Temps de forte pluie ou incident	Faible

**Plan d'actions**

<b>Action à réaliser</b>	<b>Date de réalisation prévue</b>
Réduction des eaux parasites, contrôle de conformité des branchements	Non déterminée
Curage préventif du réseau d'eaux pluviales avant la saison balnéaire	Non déterminée
Mise en place de réenclencheurs automatiques et télésurveillance sur tous les postes de relèvement	2012
Mise en place d'une procédure d'alerte en cas de problèmes techniques sur les ouvrages d'assainissement et/ou de bloom de cyanobactéries	Non déterminée