


2022. Fiche synthèse du profil de Baignade

Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Années	2020	2021
Classement	Bon	Bon

Aucune pollution à déplorer durant les années 2020. Présence d'algues Bleues en 2021. 2022 plage sans tabac.



La zone d'étude correspond aux limites de la commune de Port d'Envaux

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollutions inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventives associées	Principales mesures de réduction de pollution
Activités agricoles	Faible	800 m	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Vérification conformité des installations et application des réglementations en zone vulnérable et sensible de captage	Suivi des pratiques agricole et application des réglementations en cours
Activités artisanales et commerciales	Moyen	50 m	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Vérification qualité des installations d'assainissement en période estivale	Diagnostic des installations d'assainissement
Assainissement non collectif	Faible	2 km	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Vérification des installations du réseau d'assainissement	Diagnostic des installations des habitations concernées
Assainissement collectif	Fort	10 m	Surveillance du réseau et résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Entretien et suivi du réseau d'assainissement	Entretien des canalisations
Eaux pluviales	Moyen	0 à 100 m	Orages	Fermeture de la plage	Contrôle des installations	Application de l'arrêté préfectoral sur l'utilisation des produits phytosanitaires

Activité portuaire Bateaux de plaisance	Fort	50 m	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Sensibilisation et alerte des services concernés (Conseil Général)	Mise en place de collecte des eaux usées et d'une station de carénage
Les affluents	Faible	1 km	Résultat d'analyses	Fermeture de la plage	Vérification installations, STEP et réseau d'assainissement plus collaboration avec usine de traitement des eaux de Coulonge	Diagnostic de l'installation des habitations concernées plus mise en place de mesures d'alerte en cas de pollution
Présence d'algues bleues dans les eaux de baignade	Fort	Site de la baignade	Résultat d'analyses	Fermeture de la Baignade	Le site de baignade fait l'objet d'une surveillance par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine. Les analyses effectuées indiquent le dénombrement de cyanobactéries nécessitant de prendre des mesures de précaution. Certaines espèces d'algues peuvent produire des toxines pouvant être à l'origine de risques sanitaires pour les baigneurs ou les pratiquants d'activités nautiques : irritations et rougeurs de la peau, des yeux, des muqueuses, maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements...	Mesures de précautions affichées sur le site de la baignade. Eviter d'ingérer et de respirer des aérosols de l'eau Eviter tout contact prolongé avec l'eau Ne pas jouer dans les zones d'amas d'algues Prendre une douche soignée après la baignade ou après l'activité nautique Nettoyer le matériel de loisir nautique après utilisation En cas d'apparition de troubles de santé : Consulter un médecin en lui précisant la pratique de la baignade sur un plan d'eau affecté par des proliférations d'algues bleues.
La plage	Faible	Site de la baignade	Visuels	Nettoyage	Mise à disposition de poubelles. 2022, plage sans tabac.	Suppression des déchets plus interdiction aux animaux et renouvellement du sable tous les ans