



Profil d'eau de baignade : Bois Vieux, Rousset (05)

Date d'élaboration du profil : mars 2014

Caractéristique de la baignade :
 Nom : Bois Vieux
 Commune : Rousset
 Département : Hautes Alpes
 Région : Provence Alpes Côte d'Azur
 Responsable de l'eau de baignade : M. Le Maire
 Période d'ouverture : 1^{er} juillet – 31 août
 Surveillance : non
 Fréquentation : 50 pers. / jour en pointe



Historique de la qualité de l'eau de baignade :

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Classement	A	A	A	B	B

A Bonne qualité C Momentanément polluée
B Qualité moyenne D Mauvaise qualité

Aucun épisode de pollution enregistré de 2008 à 2012

- Légende :**
- Surverse pluvial
 - Point de prélèvement ARS
 - Infrastructures
 - Parking
 - Accès plage
 - Cours d'eau et pluvial
 - Zone de mouillage
 - Poste de relevage
 - Poste de secours



- Légende :**
- Principaux axes de communication
 - Réseau hydrographique
 - Zone de baignade
 - Principale source de pollution avec indicateur

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion :

Indicateur carte	Sources	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Mesures de réduction des pollutions
1	Dysfonctionnement Sanitaires plage	Important	50 m	Rejet effluents non traités	Fermeture plage 24 à 72h Campagne analyses bactériologiques	Diagnostic et surveillance installation	Réhabilitation des sanitaires et du dispositif de traitement des effluents
2	Dysfonctionnement STEP camping la Viste	Significatif	700 m	By-pass STEP	Campagne d'analyses bactériologiques	Diagnostic et surveillance installation	Mise en conformité de l'installation
3	Zone de mouillage	Faible	50 m			Sensibilisation des plaisanciers	
4	Ruissellement	Faible	500 m				
5	Fréquentation de la plage	Faible	0 m			Toilettes, information des plagistes	