

# FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

avr-20

Région : **OCCITANIE**

Département : **TARN (81)**

Commune : **MAZAMET**

Site baignade : **BASE DE LOISIRS DES MONTAGNÈS**

Contact de la personne responsable de la baignade

Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet  
Espace ressources - Le Causse Espace Entreprises - 81 115 CASTRES - Téléphone : 05 63 73 50 00

## DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade


### Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Localisation de la plage :	Nord du lac
Nature de la plage :	Sables fins et plus grossiers

### Equipements et usages de la zone de baignade

Période d'ouverture :	1 juillet au 31 août
Fréquentation estimée:	Environ 1 200 personnes/j en moyenne autour du lac
Equipements sanitaires:	Oui
Poste de secours:	Oui
Poste de surveillance:	Oui
Stationnement:	Parkings à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Interdit au public. Réservé au secours
Accès aux animaux:	Animaux admis en laisse, interdits sur la plage
Autres équipements:	Aire de jeux et de pique nique. Restaurant-Bar

### Illustration



### Localisation et Schéma de la zone de baignade



## HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2015	2016	2017	2018	2019
Classement qualité (Directive 2006)					
	: Excellent -                       : Bon -                       : Suffisant -                       : Insuffisant -				
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	Sans objet				
Commentaires éventuels :	Sans objet				

# FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

avr-20


Région : **OCCITANIE**

Département : **TARN (81)**

Commune : **MAZAMET**

Site baignade : **BASE DE LOISIRS DES MONTAGNÈS**

## Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



## Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Pollution potentielle	Faible	Contrôle SPANC ou par les agents du site et mobilisation des riverains	Absence de rejets directs des installations	Mise en conformité des installations et/ou lancement du projet d'assainissement collectif
Exutoire pluvial	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel par les agents du site et mobilisation des riverains	Absence de colorations particulières ou d'odeurs	Aucune action pertinente
Présence des canards	Pollution potentielle	Potentiellement Fort	Contrôle visuel par les agents du site et limitation du nourrissage	Absence des canards au niveau du site de la baignade	Gestion de la colonie de canards qui s'est établie sur le site de baignade
Activités agricoles	Pollution potentielle	Faible	Contrôle visuel par l'exploitant agricole	Absence de zones de piétinement et d'accès des vaches au cours d'eau en amont	Sensibilisation et si besoin dispositifs d'abreuvement déportés

**Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs**

**Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.**