

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAIGNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Avril 2011		
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021		
Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	CAS
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :

Localisation de la plage sur le plan d'eau	Partie médiane du Lac de Pareloup
Nature des plages	Sable

Illustration



Equipements et usages de la zone de baignade :

Période d'ouverture	1er juillet au 31 août
Fréquentation estimée	20 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Aucun
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking sur la plage même
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Bateaux à moteur, bicoque
Accès aux animaux	Absence d'interdiction

Autres équipements	Ponton amarrage dont l'accès est interdit au public
--------------------	---

Localisation et Schéma de la zone de baignade




HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
	Excellent	Bon	Suffisant	Insuffisant
			Insuffisamment de prélèvements	Site non classé
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :				

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAINNADE (Page 2/2)

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	CAS

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Faible	Contrôle du SPANC	Conformité des installations	Visite de diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés
Assainissement Collectif	Faible	Contrôle de l'absence de rejets d'eaux usées à destination du lac	Rejets d'eaux usées sur la plage	Mettre à niveau l'assainissement du lotissement des Vernhades Dans l'attente de revoir le dispositif d'assainissement : - Vidange régulier de l'installation - Entretien régulier de l'installation, - Passage très régulier pour s'assurer de l'absence de rejets surfaciques sur la plage
Animaux domestiques	Faible à moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur et de l'absence d'animaux sur le site de baignade	Propreté du secteur Absence d'animaux	Nettoyer régulièrement la plage Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment des chiens au site de baignade
Activités de loisirs	Faible à moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour une vigilance lors de la manipulation des moteurs
Suivi quotidien du plan d'eau: couleur, transparence, température, mousses, odeurs				
Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irritations suspectes				