

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAINNADE (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)	Avril 2011
Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil	Mai 2021

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	CYVP
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE

Caractéristiques physique de la zone de baignade :

Localisation de la plage sur le plan d'eau	Bras des Vernhades (milieu de retenue)
Nature des plages	Dalle bétonnée pour rampe de mise à l'eau

Illustration



Equipements et usages de la zone de baignade :

Période d'ouverture	1er juillet - 31 août
Fréquentation estimée	100 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	Bloc sanitaire à 50 m, au niveau du centre
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Canoë, bateaux, planches à voile...
Accès aux animaux	Absence d'interdiction

Autres équipements	Aucun
--------------------	-------

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE


Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :				

Excellent
 Bon
 Suffisant
 Insuffisant
 Insuffisamment de prélèvements
 Site non classé

FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAINNADE (Page 2/2)

Région :	OCCITANIE	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	SALLES CURAN	Site de baignade :	CYVP

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme de travaux

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement collectif	Faible à nul	Contrôler l'absence de rejets d'eaux usées à destination du lac	Contrôle de l'absence de rejets d'eaux usées pour les pluies significatives	Réfection de l'assainissement du bourg réalisé
Assainissement non collectif	Faible à fort	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées	Visite de diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés
Animaux domestiques	Faible à moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur et de l'absence d'animaux sur le site de baignade	Propreté du secteur Absence d'animaux	Nettoyer régulièrement la plage Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment des chiens au site de baignade
Activités de loisirs	Moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour une vigilance lors de la manipulation des moteurs
<p>Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irritations suspectes</p>				