

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Avril 2018
Prochaine révision du profil : Avril 2021

Baignade de Saint Gabriel Camiers




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Saint Gabriel
Commune : Camiers
Département : Pas de Calais
Région : Nord Pas de Calais
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : Plage non surveillée
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 546 030 m / 2 619 815 m
Nature plage : Sable
Dimension plage : 1600 x 5 m
Equipements de la plage :




Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

Sources de pollution	Fréquence	Débit	Impact
1_ Estuaire de la Canche (assainissement collectif et non collectif, prises de temps sec, eaux pluviales,...)	Continu	Moyen	Important
2_ La Canche amont (affluents, assainissement collectif et non collectif, eaux pluviales, agriculture,...)	Continu	Important	Important
3_ Rejet front de mer (ruisseaux, eaux pluviales)	Continu	Faible	Moyen

Qualité bactériologique des eaux de baignade



Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

★★★★ Excellent
 ★★★ Bon
 ★★ Suffisant
 ★ Insuffisant
 — Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
05/08/2016	Microbiologique	Pluie et vent OSO	Oui	
21/06/2016	Microbiologique	Forte pluie et vent O	Non	
26/08/2014	Microbiologique	Forte pluie et vent O	Non	
12/08/2014	Microbiologique	Pluie et vent OSO	Oui	

Plan d'actions

- Mise en place d'une gestion active de la baignade
- Contrôle et mise en conformité des branchements des particuliers et de l'assainissement des campings
- Réhabilitation des réseaux d'eaux usées de l'agglomération du Touquet
- Maîtrise des rejets pluviaux
- Extension de l'assainissement collectif

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade