

FICHE PROFIL DE BAIGNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

déc-11

Région :	MIDI-PYRENEES	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	ALRANCE	Site baignade :	CANTARELLE


Contact de la personne responsable de la baignade

Mairie d'Alrance - MONSIEUR LE MAIRE (Jean-Pierre DRULHE)
Le bourg - 12430 ALRANCE - Téléphone : 05 65 46 40 05

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAIGNADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	Illustration	
Localisation de la plage: Partie médiane du plan d'eau		
Nature des plages: Graviers - Pelouse		
Equipements et usages de la zone de baignade		
Période d'ouverture : 15 Juillet - 15 Août		
Fréquentation estimée: 10 personnes en moyenne		
Equipements sanitaires: Bloc sanitaire dans le camping		
Poste de secours: Non		
Poste de surveillance: Non		
Stationnement: Parking à l'entrée du camping		
Usages nautiques / loisirs aquatiques: pédalos, amarrage des bateaux		
Accès aux animaux: Aucune interdiction		
Autres équipements: Ponton d'amarrage, jeux pour enfants, bouldrome		

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAIGNADE

Année	2007	2008	2009	2010	2011
Classement qualité (Directive 1976)	B	B	A	A	B

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :

Commentaires éventuels :


FICHE PROFIL DE BAINADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

déc-11

Région :	MIDI-PYRENEES	Département :	AVEYRON (12)
Commune :	ALRANCE	Site baignade :	CANTARELLE

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Potentiel	Quasi nul à Moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Visite de diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés pour les installations non conformes Visite de pré-saison et entretien en période estivale
Activités agricoles	Potentiel	Quasi Nul à Faible	Contrôle de l'absence de rejets	Absence de rejets et/ou de ruissellements	Eviter au maximum l'accès des bêtes aux cours d'eau secondaires ou fossés de drainage Etre vigilant lors des stockages de fumiers en plein champs Eviter les épandages en pré-saison estivale
Animaux domestiques	Potentiel		Contrôle régulier de la propreté du secteur	Absence des animaux Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment les chiens au site de baignade

Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ;
 Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.