

Camping du Chaudeau, Commune de SAINT GERAUD DE CORPS

NOTE DE SYNTHÈSE


du 22 septembre 2022

Caractéristiques de la baignade : Etang

Historique des classements

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5E | 4E | 5E | 4E |

Carte de la zone amont ayant un impact « potentiel » sur la baignade



Episodes survenus au cours des 4 années précédentes,
ayant un impact sur la qualité
Aucun

Risques pris en compte

Mesures de gestion

| Sources de pollution inventoriées | Impacts Précedent connu | Distance vis-à-vis zone de bain | Indicateurs de suivi et d'alerte | Procédure prévue | Plan de réduction des risques |
|--|-------------------------|---------------------------------|---|------------------|---|
| Cyanobactéries | Aucun | Plan d'eau | Coloration, mousse, mortalité de poisson | Fermeture | Surveillance permanente Du plan d'eau |
| Disfonctionnement du réseau pluvial | Aucun | proche | Orage violent | Fermeture | Entretien permanent du réseau d'eau pluvial |
| Disfonctionnement du système d'assainissement du camping | Aucun | ? | Ecoulement suspect vers la plage, odeurs... | Fermeture | Contrôle des assainissements SPANC |
| Geste de malveillance | Aucun | Plan d'eau | Visite journalière | Fermeture | Surveillance permanente (Site clôturé) |