

## RAPPORT D'ETUDE N° RE/12-01-001

Version: 1.0 Page 1/1

# Profil de la baignade du camping « Le Roumingue »

Date d'élaboration : 21 Décembre 2011

### Caractéristiques de la baignade

- Nom de la baignade : Camping « Le Roumingue »
- Commune : Lanton
- Département : Gironde
- Personne responsable de l'eau de baignade : Monsieur le Directeur de la SA MER ET FORÊT
- Période d'ouverture : 15 juin 15 septembre de chaque
- Heures de surveillance : Juillet et Aout 10h 18h
- Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : 30 personnes environ
- Caractéristiques de la zone de baignade :
  - o Longueur: 85 m
  - Largeur moyenne : 60 m
  - o Superficie: 0,5 ha
- Caractéristiques de la plage :
  - Nature : Sable
  - O Superficie: 1710 m2
  - o Poste de surveillance : Oui
  - Affichage public : Oui
  - Toilettes publiques : Non
  - o Douches: Non
- Caractéristiques du plan d'eau :

L'eau des réservoirs est renouvelée par chasse en cours de basse mer et remplissage en cours de flot; une pompe assure la circulation des eaux entre le bassin de baignade et le reste du réservoir.

# Are de jeux Are de jeux

Schéma de la zone de baignade


## pHistorique de la qualité de l'eau de baignade

Qualité de l'ea	u de baignade a	u cours des de	ernières anné	es
Année	2008	2009	2010	2011
Classement	A	Α	A	А
	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

A : Eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée – D : Eau de mauvaise qualité – NC : nonclassée

# Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 ans)

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction (O/N)
	pollution	pollution	(U/N)



Inventaire des sources de pollution								
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions		
Sources de pollution inventoriées	Impact	Distance zone de baignade	Indicateurs de suivi et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive	Principales mesures de réduction des pollutions		
Débordement du poste de relevage	Faible - Rsique	400 m	Déclenchement alerte de dysfonctionnement du poste	Astreinte camping	Mise en place d'une colonne lumineuse d'avertissement de défaut à 3 verrines	1 <sup>er</sup> juillet 2012		