

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012


Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : DIZAC
Code plage : 292003002M972075
Commune : Le Diamant
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie du Diamant
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 711456 m, Y= 1601131 m
Fréquentation : 100 à 200 personnes/jour, 1000 lors de manifestations



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours : OUI
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Toilettes : OUI
Point d'eau potable : OUI
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON
Usages : Baignade, Camping

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976


Directive de 2006

Année	2008	2009	2010	2011	Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	A	A	A	Classement (Directive de 2006)	EXC	EXC	EXC	EXC
A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité					EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante				

5 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Ravine Dizac (recevant les eaux de la station d'épuration et du poste du même nom)	Significatif	---	Débordement du poste, by-pass de la station, connexion de la ravine avec la mer	Analyse rapide ou Fermeture de la zone de baignade	Gestion de l'embouchure - Quantification du flux bactériologique - Mesures bactériologiques au niveau du sédiment du marigot - Détermination de l'impact des rejets de la step et du poste sur la qualité de l'eau
Poste de refoulement	Modéré	de 0 à 500m	Débordement du poste	Analyse rapide	Déterminer l'impact des rejets des postes sur la qualité de l'eau - Supprimer l'arrivée d'eaux parasites
Ravine Anse Bleue et du Cimetière	Modéré	300 et 450m	Programme de surveillance réglementaire 48 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Gestion de l'embouchure - Quantification des flux bactériologiques
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Modéré	Présence potentielle			Intégrer les résultats des enquêtes de conformité Réhabilitation des installations non conformes
Réseau d'assainissement (Allées des Turquoises)	Modéré	500m			Diagnostic du réseau par inspections télévisées Réhabilitation le cas échéant

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
 Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr