

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade


Date de révision du profil : Janvier 2018
Prochaine révision du profil : Janvier 2022

Baignade Centre plage Equihen - Plage




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Centre plage
Commune : Equihen - Plage
Département : Pas de Calais
Région : Hauts-de-France
Responsable baignade : le Maire
Surveillance baignade : 1 juillet au 31 août
Saison balnéaire : 15 juin au 15 septembre
Coordonnées Lambert II : 545 647 / 2 630 644
Nature plage : Sable et rochers
Dimension plage : 575 x 15 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



Principales sources de pollution

Rejets	Périmètre	Type de pollution	Fréquence	Débit	Note
Ruisseau de la Warrenne	Immédiat (3)	Risque faible : en cas de fortes précipitations (1) Risque possible : drainage du bassin versant agricole (2) Risque possible : si forte pluie, EP parasitées par EU (2)	Continu (3)	Moyen (2)	36
Ruisseau de la Planquette	Immédiat (3)	Risque faible : en cas de fortes précipitations ou de dysfonctionnement de STEP en amont (1) Risque possible : drainage du bassin versant (2) Risque possible : si forte pluie, EP parasitées par EU (2)	Continu (3)	Moyen (2)	36
Ruisseau du Nocquet	Immédiat (3)	Risque faible : en cas de fortes précipitations (1) Risque possible : drainage du bassin versant agricole (2) Risque possible : si forte pluie, EP parasitées par EU (2)	Continu (3)	Moyen (2)	36
2 Trop pleins en amont de STEP	Immédiat (3)	Risque probable : en cas de panne, fonctionnement du trop-plein en cas de pluie (3)	Ponctuel (2)	Faible (1)	18
11 Rejets pluviaux sur Equihen	Immédiat (3)	Risque possible : contamination classique par précipitations (2)	Ponctuel (2)	Faible (1)	12
3 Rejets pluviaux sur Ecault	Rapproché (2)	Risque possible : contamination classique par précipitations (2)	Ponctuel (2)	Faible (1)	8
Agriculture	Rapproché (2)	Risque modéré : lessivage des zones d'élevage (2)	Rare (1)	Faible (1)	4
Station d'épuration	Immédiat (3)	Risque faible : dysfonctionnement (1)	Exceptionnel (1)	Faible (1)	3
PR sans trop-plein	Immédiat (3)	Risque faible : dysfonctionnement ou forte pluie (1)	Exceptionnel (1)	Faible (1)	3
Campings d'Equihen et Ecault	Immédiat (3)	Risque faible : si forte pluie et inversion branchement (1)	Exceptionnel (1)	Faible (1)	3

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Directive 2006/7/CE

2013	2014	2015	2016
Excellent	Bon	Suffisant	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible
Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements		

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 5 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
08/06/2012	Microbiologique	Pluie	Non	-
14/09/2012	Microbiologique	-	Non	-
12/08/2014	Microbiologique	Forte pluie	Non	-
09/09/2014	Microbiologique	-	Non	-

Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade

Plan d'actions

1. Continuer les mesures de qualité des eaux des cours d'eau Warrenne et Planquette.
2. Contrôle et mise en conformité des branchements des habitations et des campings sur Equihen et Ecault
3. Amélioration des traitement de la station d'épuration d'Equihen
4. Maîtrise des rejets pluviaux sur Ecault, vérifier les branchement EU / EP
5. Audit auprès des élevages et terrains agricoles en amont du BV