

PROFIL DE BAINNADE

PLAGE DE L'ETANG DE MATEILLE - COMMUNE DE GRIUSSAN

Date d'élaboration : Février 2011

CARACTERISTIQUES DE LA BAINNADE

Nom de la baignade : Plage de l'étang de Mateille
Commune : Gruissan
Département : Aude
Région : Languedoc Roussillon
Responsable : Ville de Gruissan
Saison estivale : de mi juin à mi septembre
Fréquentation maximale pendant la saison estivale : inconnue

SCHEMA DE LA PLAGE



HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU

Qualité de l'eau au cours des 4 dernières années :

Années	2007	2008	2009	2010
Classement directive 1976	A	A	A	A

Classement Directive 76/160/CEE :

- A : Eau de bonne qualité**
- B : Eau de qualité moyenne**
- C : Eau pouvant être momentanément polluée**
- D : Eau de mauvaise qualité**

LEGENDE

- Plage
- Accès principal
- Lieu de contrôle sanitaire

INVENTAIRES DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION

Diagnostic			Gestion préventive des sources de pollution		Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Seuil de crise	Procédure	Principales mesures de réduction des pollutions
Accidents sur le réseau d'assainissement	Moyen	Rapprochée	2 000 E.coli/100 ml ou aspect visuel laissant présager une pollution	Fermeture de la plage. Réouverture lorsque les résultats passent en dessous du seuil d'alerte.	Poursuivre les visites de maintenance et de contrôle des postes de relevage pour prévenir un incident.