Profil de baignade du plan d'eau de Puychaumartin

Commune de Château Chervix Profil élaboré le : 3 février 2011

Caractéristiques de la baignade							Schéma de la zone de baignade
Nom de la baignade : Responsable de l'eau Période d'ouverture : Heures de surveilland	Plan d'eau de Puychaumartin Mairie de Château-Chervix Du 1er juillet au 31 août Mardi-Mercredi-Jeudi : de 14 h à 19 h Vendredi : de 14 h à 20 h Samedi-Dimanche : de 13 h à 20 h					Plan d'eau de Château-Cherix	
Fréquentation moyen Equipement : Accessibilité aux anin Autres activités :	45 personnes par jour Poste de secours - 2 WC - 1 douche Non Pêche					Per Course Province P	
		ique de la qualité de l'eau				Carte de la zone d'étude	
Qualité de l'eau de ba	Année	rs des dernières années 2006 2007 A B		2008	2008 2009 2010		Sens découlement de l'eau
	Classement						459 Rivoir
A : eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne - C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité Liste des épisodes de pollution au cours des cinq dernières années						140	
Année	Date	Type de pollution		Origine		Interdiction de la baignade	437
2010	/						
2009	6 juillet 3 août	Développement de cyanobactéries > 20000 cellules / ml Développement de cyanobactéries > 20000 cellules / ml				non	Puy de Bar 1
2008	/	20000 cellules / ml					Puy de Bar
2007	/						Wand
							1
2006	/		la	ina dan sa			
Diagnostic Inventaire						des pollutions	gestion Plan d'action
Source de pollution	Impact	Distance de la zone de baignade		Indicateurs de suivis			
Cultures	**	Minimu	ım 50 m			Si dégradation de la qualité de l'eau ou	Information et sensibilisation agriculteur
Assainissement	**	500 m		Observations visuelles quotidiennes: - mesures T°C eau (mini, maxi) t - Relevés vents - odeurs et couleur eau		accidents : - arrêté d'interdiction temporaire de la baignade - affichage « aujourd'hui baignade interdite »	Vérification ANC Puy de Bar
Pêche	*						Sensibilisation des pêcheurs à impact utilisation appâts
Eaux pluviales	*						Information DDT pour création d'un fossé le long de la route
Baigneurs	*						Vérification installation sanitaire