

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Septembre 2016
Prochaine révision du profil : Uniquement si dégradation du classement

Baignade de Ferry / Leroux Deshaies




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Ferry ou Leroux
Commune : Deshaies
Département : Guadeloupe
Région : Guadeloupe
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : Non
Saison balnéaire : octobre à septembre
Coordonnées Lambert : 627 902 / 1 800 062
Nature plage : Sable
Dimension plage : 150 x 30 m
Equipements de la plage :



Localisation de la baignade et des sources potentielles de contamination



Sources potentielles de pollution

Nom	Type	Distance (m) à la baignade	Mode de contamination	Impact potentiel
Rivière Ferry	Eaux pluviales et ménagères	600	Ecoulement permanent	Très faible
Ravine Maleville	Eaux pluviales et ménagères	550	Ecoulement permanent	Très faible
EP 2	Eaux pluviales et ménagères	500	Ecoulement par temps de pluie	Très faible
Pertite rivière	Eaux pluviales et ménagères	300	Ecoulement permanent	Faible
Elevage	Excréments	150	Ecoulement par temps de pluie	Faible
EP 1	Eaux pluviales et ménagères	50	Ecoulement par temps de pluie	Faible
Ravine Ferry	Eaux pluviales et ménagères	50	Ecoulement par temps de pluie	Moyen
Ravine sans nom	Eaux pluviales et ménagères	100	Ecoulement par temps de pluie	Faible
PR	Eaux usées	500	Ecoulement en cas de très fortes pluies	Faible
Step	Eaux usées	550	Ecoulement permanent	Moyen
Assainissements non collectifs (ANC) non conformes	Eaux usées	100 à 1000	Ruissellement par temps de pluie	Moyen

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Historique des classements			
2012	2013	2014	2015
A	A	A	A

Classement selon les mesures transitoires en vigueur pour les saisons 2010 à 2012
 A Bonne qualité B Qualité moyenne C Momentanément polluée
 D Mauvaise qualité Non classé

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013
 Excellent Bon Suffisant
 Insuffisant Insuffisamment de prélèvements Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible
 Non suivi

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Episodes de pollution des 5 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
09/12/2015	Microbiologique	-	-	-
10/10/2013	Microbiologique	Pluie	-	-
08/07/2013	Microbiologique	Pluie	-	-

Plan d'actions

- Mise en place d'une gestion active de la baignade
- Analyse de la qualité microbiologique des eaux de la rivière Ferry
- Diagnostic et réhabilitation si nécessaire des systèmes d'assainissement autonome des habitations proches de la baignade et de la ravine Ferry
- Réhabilitation et amélioration de la maintenance de la station d'épuration

Autres risques sanitaires

- Arrivage ponctuel et modéré de Sargasses (algues brunes)