

### Caractéristiques de la baignade

**Nom :** Glénan Saint Nicolas  
**Commune :** Fouesnant les Glénan  
**Département :** Finistère  
**Région :** Bretagne  
**Responsable de l'eau de baignade :**  
 Monsieur le Maire de Fouesnant les Glénan  
**Période De surveillance :** 01/07 au 31/08  
**Heures de surveillance :** 13h à 19h15  
**Fréquentation :** Pas de donnée  
**Localisation du point ARS :**  
 X = 125075, Y = 2322151 (Lambert II étendu)  
**Accessibilité aux animaux :** Non


### Qualité de la zone de baignade

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement (2006/7/CE)	-	-	-	Exc	Exc	Exc
Classement (76/160/CEE)	A	A	A	A	A	B

EXC : Eau d'excellente qualité  
 BON : Eau de bonne qualité  
 SAT : Eau de qualité satisfaisante  
 INS : Eau de qualité insuffisante

Aucun épisode de pollution avéré sur cette plage entre 2005 et 2010


### Schéma de la zone de baignade



#### Légende

- ★ Point de Prélèvement ARS
- ☼ Toilettes
- ☼ Poste de secours

### Carte de la zone d'étude



#### Légende

- Hydrographie surfacique
- Périmètre immédiat
- ★ Zone de baignade
- Sources de pollution microbiologique
- Bateaux
- Importance de la pollution
  - ➡ Mineur
  - ➡ Secondaire
  - ➡ Majeur
- Impact sur la zone de baignade
  - ★ Mineur
  - ★ Secondaire
  - ★ Majeur

### Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Bateaux au mouillage	Mineur	150 m	-	-	-	Mise en place de cuve de récupération des eaux grises

Potential de prolifération des macro-algues : Pas d'échouage d'algues vertes