




Fiche de synthèse du profil de la baignade de Gluges

Description de la zone de baignade

Commune : Montvalent
Localisation : Pont de Gluges
Région : Occitanie
Département : Lot
Responsable de l'eau de baignade : Commune de Martel (05 65 37 30 03)
Date de la saison balnéaire : du 1^{er} juillet au 31 août
Fréquentation estimée : 30 baigneurs
Équipement : Poste de secours, 3 WC, douches
Stationnement : Parking à proximité immédiate aire camping-car
Autres activités : Pêche, tennis, mini-golf



Qualité de l'eau de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement ARS	Qualité excellente	Qualité excellente	Qualité excellente	Qualité excellente
Fermeture préventive		2 jours	16 jours	
Cause de la fermeture		Risque de dégradation	Risque de dégradation et débit dangereux	

Légende du classement ARS (repreant 4 années d'historique)



Sources de pollution dégradant la qualité de l'eau de baignade

Diagnostic			Mesures de gestion	Plan d'actions	
Sources de pollution potentielles	Impact sur la baignade	Distance de la baignade		Travaux pour réduire les pollutions recensées	État de réalisation
Assainissements collectifs publics	Nul Faible si dysfonctionnement	Amont de la baignade	Suivi quotidien : - Observations visuelles - Pluviométrie - Débit de la Dordogne - Alertes pollution		
Assainissements collectifs privés (campings)	Nul Significatif si dysfonctionnement	Amont de la baignade		Mettre en place un contrôle de ces installations Réhabilitation à prévoir	en cours
Pollutions diffuses	Nul par tps sec Faible par tps de pluie	Bassin versant			
Assainissements non collectifs	Nul Faible si dysfonctionnement	Amont de la baignade	Poursuivre les contrôles de conformités réalisés par le SPANC	Réhabilitation à prévoir	

Réalisation :



Partenaires financiers :

