

Caractéristiques de la plage

Nom : Gros Raisin
 Code plage : 0000000328
 Coordonnées géographiques LII:
 X = 723210 Y = 1600100
 Commune : Sainte-Luce
 Département : Martinique
 Responsable : Mairie de Sainte-Luce

Absence de poste de secours et de borne d'appel, plage non surveillée

Fréquentation : maximum de fréquentation les jours fériés avec en moyenne 50 personnes par jour

Qualité de la zone de baignade

Classement selon la Directive européenne 76/160/CEE


Année	2007	2008	2009	2010
Classement	B	C	B	A

	Bonne qualité
	Qualité moyenne
	Momentanément polluée
	Mauvaise qualité


A ce jour : 6 épisodes de pollution* sur cette plage entre 2007 et 2010**

* > 2000 E.coli/100ml
 ** causes non identifiées

Zone de baignade



Carte de la zone d'étude



- Zone de baignade
- Périmètre d'influence
- Source potentielle de pollution microbiologique**
- STEP
- PR Bourg
- Ravine
- Niveau d'impact de la source de pollution**
- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

Zones de baignade de la Commune de Sainte-Luce (Sources : BD-Carthage, ARS 972)

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plans d'action
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Aucune pollution avérée recensée à ce jour sur la zone de baignade						