

FICHE PROFIL DE Baignade - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

MARS 2011

Région : **LANGUEDOC ROUSSILLON** Département : **HÉRAULT(34)/GARD(30)**

Commune : **Bélarça** Site de baignade : **Le village**

Contact de la personne responsable de la baignade : MAIRIE DE BELARGA - MONSIEUR LE MAIRE Jean-Claude MARC
Adresse: Place de la République - Téléphone : 04 67 25 00 55

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE Baignade

Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Rive d'implantation de la plage: **Gauche**
Nature des plages: **Petits galets**




Equipements et usages de la zone de baignade

Période de fréquentation : **Eté**
Fréquentation estimée: **100 personnes**
Equipements sanitaires: **Sanitaire réservé aux clients de la guinguette**
Poste de secours: **Aucun, la baignade est non surveillée**
Poste de surveillance: **Aucun, la baignade est non surveillée**
Stationnement: **70 places réparties sur 2 parkings**
Usages nautiques / loisirs aquatiques: **Baignade, pêche, canoë (à l'amont du seuil)**
Accès aux animaux: **Pas d'interdiction**
Autres équipements: **Guinguette, terrain boule et basket**



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE Baignade

Année	2007	2008	2009	2010
Classement qualité (Directive 1976) <i>*classement transitoire</i>	B	B	B	B

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :

La qualité est jugée assez stable depuis plusieurs années, et globalement excellente. Le calcul des percentiles fait état d'une qualité excellente, avec des valeurs largement inférieures aux seuils de déclassement en qualité bonne.

Commentaires éventuels :

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)


Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

MARS 2011

Région : **LANGUEDOC-ROUSSILLON** Département: **HÉRAULT(34)/GARD(30)**

Commune : **Bélarça** Site de baignade: **Le village**

Recensement et localisation des sources de pollutions



Sources de pollutions	Impact	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Responsable du suivi des indicateurs	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Échéance
Station de Puilacher	Moyen		Autosurveillance réglementaire. Télesurveillance existante	Niveau de rejet. Alarmes d'autosurveillance	SATESE Services municipaux	Création d'une nouvelle station d'épuration. (filière et dimensionnement à valider)	2011
Station d'Aspiran	Faible		Autosurveillance réglementaire.	Niveau de rejet. Alarmes d'autosurveillance	SATESE Services municipaux	Réhabilitation de la télesurveillance existante	2011
Station de Tressan	Faible		Autosurveillance réglementaire. Télesurveillance à créer	Niveau de rejet. Alarmes d'autosurveillance	SATESE Services municipaux	Création d'une nouvelle station d'épuration de 1 000 EH par filtres plantés de roseaux.	2011
P1	Moyen		Aucune	Présence d'eaux usées au niveau de l'exutoire	Services municipaux	Recherche et suppression du/des branchements d'eaux usées sur le réseau pluvial.	2011
D1	Faible		Aucune	Présence de traces de contamination, odeurs, mousses.	Services municipaux		2011