


Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Soleil
Commune : Vallauris Golfe Juan
Département : Alpes-Maritimes
Région : Sud - Provence Alpes Côte d'Azur
Responsable baignade : Monsieur le Maire
Surveillance baignade : 01/06 au 30/09
Téléphone mairie : 04.93.64.24.24

Ouverture du poste de secours : 01/06 au 30/09

Nature plage : Sable
Dimension plage : 400 x 50 m

Equipements de la plage :



Localisation de la zone de baignade et des principales sources potentielles de contamination



Classement de la qualité des eaux de baignade

Année	2017	2018	2019	2020	2021
Jeunes	★★	★★★★	★★★	★	★
Pascalín	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★
Tétou	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★
Barraya	★★	★★	★★	★	★
Poste CRS	★★	★★	★★	★	★

Les résultats des dernières analyses et les informations complémentaires sur les eaux de baignade sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Escherichia coli (E. Coli) et les Entérocoques intestinaux sont des bactéries normales de la flore digestive des mammifères. Leur présence n'est pas dangereuse en elle-même mais témoigne d'une pollution microbologique de l'eau avec présence possible de bactéries, virus et parasites pathogènes.
Principaux risques : gastro-entérites et infection des yeux, des oreilles, ou respiratoires.

	100	1000
Escherichia Coli	BON	MOYEN MALVAIS
Entérocoques intestinaux	BON	MOYEN MALVAIS

Qualité bactériologique des eaux de baignade

Classement suivant la directive 2006/7/CE en vigueur depuis 2013

★★★★	Qualité Excellente	★	Qualité Suffisante
★★★	Bonne qualité	★	Qualité insuffisante

Conditions défavorables pouvant induire une fermeture temporaire de la baignade :

☁️ Pluies fortes

Conditions aggravantes :

🌬️ Vents forts de Sud-Est ou Sud-Ouest

Durée probable de risque de pollution : Fonction de l'intensité de la pluie.

Autres risques sanitaires : Aucun

• Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade