

Commune : CLOHARS-CARNOËT
Département : Finistère
Nom de la zone de baignade : Plage du Kerrou

Description de la zone de baignade


Nature : plage de sable fin délimitée par des rochers.
Longueur : 300 m
Largeur : 50 m (plage)
Niveau moyen : 3 m CM (cotes marines)
Niveau maximal : 5,25 m CM (cotes marines)

Dates de la saison balnéaire :
 15 juin – 15 septembre

Localisation du point DDASS :
 Coordonnées Lambert 93 :
 X = 208973 m ; Y = 6761267 m

Fréquentation moyenne estimée : 800 personnes

Equipements : poubelles avec sacs, poste de surveillance, WC et douches, zone de stationnement pour vélos.
Accessibilité aux animaux : pas d'interdiction.
Autres activités : surf, volley.
Zone riveraine : habitations et camping.



Inventaire des sources potentielles de pollution

Assainissement pluvial	Deux exutoires sont présents sur la plage, mais les analyses révèlent de faibles concentrations d'Eschérichia Coli et d'entérocoques
Animaux	Pas d'interdiction

Qualité du milieu marin

Evolution du classement :

Année	2007	2008	2009	2010
Classement (nouvelle directive)	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente
Classement (ancienne directive)	A	A	A	A

Contact : Mairie de Clohars-Carnoët, 1 place du Général De Gaulle, 29360 Clohars-Carnoët.
 Tel : 02.98.71.53.90

Au sens de la nouvelle directive, pour les classes de qualités bonne et excellente, le calcul du classement se fait par une évaluation au 95^e percentile des données microbiologiques. Pour la classe de qualité suffisante, le calcul du classement se fait par une évaluation au 90^e percentile.

Potentiel de prolifération des macro-algues : pas d'Echouage d'algues vertes visible au moment du travail de terrain.

Réseaux de surveillance de la qualité des eaux marines : un point de surveillance REMI (réseau de surveillance de contrôle microbiologique), situé sur la rivière de la Laïta à Porsmorric. En 2010, aucun pic de contamination n'a été détecté.

Sources de pollution potentielles (par ordre d'importance)

Localisation	Situation à risque		Evaluation du risque	Durée probable de la contamination	Remarques	
	Fréquence	Conditions maritimes				Fréquence
Exutoires d'eaux pluviales	Lors des précipitations	Toutes	/	Moyen	/	Faible concentration de bactéries.
Animaux sur la plage	Ponctuel	Toutes	/	Faible	/	

Plan d'action :

Type d'équipements	Actions
Postes de refoulement existants	Maintien de l'entretien des équipements et de la surveillance, mise en place d'une bâche de sécurité.
Postes de refoulement futurs	Télesurveillance et bâche de stockage de sécurité.
Affichage	Mise en place de panneaux d'affichage du profil de baignade et des résultats de qualité des eaux de baignade

Gestion des pollutions à court terme

Fermeture préventive de la plage en cas de résultats non-conformes (Eschérichia Coli > 500 n/100ml).

Contact : Mairie de Clohars-Carnoët, 1 place du Général De Gaulle, 29360 Clohars-Carnoët.
 Tel : 02.98.71.53.90