

FICHE PROFIL DE BAINNADE – synthèse (Page 1 / 2)

Date de mise à jour du profil:

MARS 2020

Région: **OCCITANIE** Département: **GARD (30)**

Commune: **AVEZE** Site de baignade: **La Fabrègue**

Contact de la personne responsable de la baignade MAIRIE D'AVEZE – MADAME LE MAIRE (Martine Volle-Wild)
Adresse: Place de la Mairie 30120 AVEZE – Téléphone: 04 67 81 04 02

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE



Caractéristiques physiques de la zone de baignade

Rive d'implantation de la plage : Rive Gauche
Nature des plages : Naturelles: rochers

Equipements et usage de la zone de baignade

Période de fréquentation : Été
Fréquentation estimée : 20 personnes
Equipements sanitaires : Non
Poste de secours : Non
Poste de surveillance : Non
Stationnement : Oui
Usages nautiques / loisirs aquatiques : Baignade
Accès aux animaux : Oui
Autres équipements : Poubelle

Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT DE LA QUALITE2 DU SITE DE BAINNADE

Année	2016	2017	2018	2019
Classement qualité (Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013)	Suffisant	Bonne	Bonne	Bonne
Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années:	En 2019, débordement d'un regard d'assainissement provoquant une augmentation de la concentration en E.coli et Entérocoques.			
Commentaires éventuels:	En 2019, la concentration en E.coli et Entérocoques augmente fortement lors des épisodes pluvieux			

FICHE PROFIL DE BAINNADE – synthèse (Page 2 / 2)

Date de mise à jour du profil

MARS 2020


Région : **OCCITANIE**

Département : **GARD (30)**

Commune : **AVEZE**

Site de baignade : **La Fabrègue**

Recensement et localisation des sources de pollutions



Gestion préventive – Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Sources de pollutions	Impact	Distance de la zone de baignade	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Responsable du suivi des modifications	Description des principales mesures de réduction des pollutions	Echéance
Siphon (stade)	Important si fortes pluies	1 km Rive gauche	Contrôle visuel après fortes pluies	Débordements, odeurs Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison et réhabilitation	2023
Regard d'assainissement	Important si fortes pluies	900 m Rive gauche	Visite de contrôle de après fortes pluies	Encrassement, dépôts grossiers Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison et réhabilitation	2023
Regards d'assainissement à la hauteur du Camping la Pommeraie	Important si fortes pluies	100 m Rive droite	Visite de contrôle hebdomadaire	Débordements, odeurs Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison et réhabilitation	2023
Regards d'assainissement en rive droite	Important si fortes pluies	1200 à 1900 m	Visite de contrôle hebdomadaire	Débordements, odeurs Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison et réhabilitation	2023
Dessableur Pont d'Andon	Important si fortes pluies	2,7 km	Visite de contrôle hebdomadaire	Débordements, odeurs Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison	2023
Déversoirs d'orage et réseaux d'assainissement	Important si fortes pluies	1,1 à 4,6 km	Visite de contrôle hebdomadaire	Obstruction, déversements Pluviométrie	Nicollin SIVOM du Pays Viganais	Entretien de pré-saison Télésurveillance et comptage des débordements	2023