

Profil de baignade de Beaulieu sur Dordogne
Profil élaboré le : 16 janvier 2012



Date de MAJ : 2016

Caractéristiques de la baignade					Schéma de la zone de baignade	
Nom de la baignade : La Plage Commune : Altiliac Département : Corrèze Région : Limousin Responsable de l'eau de baignade : M. Le Président de la Communauté de Communes du Sud Corrèzien (Tel : 05 55 91 10 01) Période d'ouverture : Baignade non surveillée Heures de surveillance : Fréquentation moyenne : 80 personnes par jour Équipements : Bloc sanitaire Accessibilité aux animaux : Non Autres activités : Pêche, activités nautiques						
Historique de la qualité de l'eau					Photo de la zone de baignade	
Qualité de l'eau au cours des dernières années						
2007	2008	2009	2010	2011		
B	B	B	B	B		
A : eau de bonne qualité – B : eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité Selon la directive n°75-160						
Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années					Carte de la zone d'étude	
Année	Date	Type de pollution	origine	Interdiction de la baignade		
2011		néant				
2010		néant				
2009		néant				
2008		néant				
2007		néant				
Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion						
Diagnostic		Gestion préventive des pollutions				Plan d'actions
Sources de pollution avérées	Impacts	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi	Actions	Gestion de crise	Mesures de réduction des pollutions
Aucune	/	/	/	/	/	Sans objet
Sources de pollution potentielles	Impacts	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivi	Préconisations	Gestion de crise	Mesures préventives de réduction des pollutions
Élevage			Observations visuelles quotidiennes mesures T°C eau, présence vents, odeurs et couleur eau	Gestion durable du site et de la zone d'étude	Si dégradation de l'eau ou accidents :	
Eaux usées					interdiction temporaire de la baignade (arrêté municipal)	
Eaux pluviales					affichage « aujourd'hui baignade interdite pour cause de » Suivi analytique si nécessaire	