

Caractéristiques de la zone de baignade

Nom de la zone de baignade : Môle
 Commune : Agde
 Département : Hérault
 Région : Occitanie
 Personne responsable de l'eau de baignade: Le Maire

Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 15/09
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : 5 500
 Localisation du point de suivi (Lambert II): X : 696288 Y : 1809646
 Nature : sable - rochers
 Longueur : 700 m
 Largeur moyenne : 0 à 155 m
 Profondeur : 1,5 m (à 20 m du bord)
 Activités autres que la baignade : nautisme
 Plage aménagée : 0

Équipements



Qualité des eaux de baignade

Directive 2006/7/CE :

Année	2013	2014	2015	2016
Classement				
	Excellent	Bon	Suffisant	
	Insuffisant	Insuffisamment de prélèvements	Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible	
	●			
	Non suivi			

Évolution de la qualité : La qualité est excellente et stable.
 Prolifération des macro-algues et du phytoplancton :
 Pas de prolifération de macro algues
 Pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant : Aucun dépassement de la valeur seuil de l'AFFSET de qualité « suffisante » entre 2010 et 2016.

Vue aérienne de la zone de baignade





Schéma de la zone de baignade




Inventaire des sources de pollution

Catégorie	Source de pollution	Risque d'impact	Distance à la zone de baignade
Assainissement des eaux usées	DO via le port	Faible	Inférieure à 2 km
	Erreurs de branchement via exutoire pluvial dans le port	Faible	Inférieure à 2 km
Assainissement des eaux pluviales	Ruissellement urbain via le port	Faible	Inférieure à 2 km
Hydrographie	Port Lano	Faible	Inférieure à 2 km
Sources ponctuelles	Zone improvisée pour les gens du voyage	Faible	Inférieure à 3 km

Légende	
	Limite communale
	Zone d'étude locale
	Camping
	Manade
	Centre équestre
	Station de suivi ARS
	Qualité 2010
	Excellente
	Bonne
	Suffisante
	Insuffisante
	STEP
	Aire de stationnement autorisé pour les camping-car du 15 avril au 30 septembre
	Zone conchylicole
	Zone improvisée pour les gens du voyage
	Zone d'assainissement autonome
	Rejet d'eau pluvial
	Rejet suspecté d'eau usée
	Rejet d'eau usée
	Déversoir d'orage
	Poste de relevage
	Poste de relevage avec trop plein
	Poste de relevage pluvial

Sources : Scan 25 - IGN Paris®
ARS

Carte de synthèse



Recommandations

- Réduire les sources de pollution potentielles (limiter les déversements EU vers le pluvial, améliorer le système d'évacuation pluviale, augmenter le taux de raccordement, sensibiliser la population, réduire les flux bactériens à la source).
- Renforcer la connaissance des mécanismes de pollution (améliorer l'autosurveillance, acquérir plus de données, mettre en place une gestion active).

Date de révision du profil

La plage étant en qualité Excellente, la révision du profil devra être effectuée dans 4 ans (2018) seulement si le classement se dégrade.