

LE PONT DES CAMISARDS

CENDRAS

Mise à jour : Novembre 2011

CARACTERISTIQUES DE LA BAIGNADE	SCHEMA DE LA PLAGE
<p>Nom de la baignade : Pont des Camisards</p> <p>Commune : Cendras</p> <p>Département : Gard</p> <p>Région : Languedoc Roussillon</p> <p>Responsable : Municipalité de Cendras</p> <p>Saison balnéaire : du 1^{er} Juillet au 31 Août</p> <p>Heures de surveillance : Aucune</p> <p>Fréquentation pendant la saison balnéaire : 100 baigneurs (estimatif)</p>	

HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU

Qualité de l'eau au cours des 4 dernières années :


Années	2007	2008	2009	2010
Classement	A	B	B	B

- A : Eau de bonne qualité**
- B : Eau de qualité moyenne**
- C : Eau pouvant être momentanément polluée**
- D : Eau de mauvaise qualité**

Liste des épisodes de pollutions au cours des 4 dernières années :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
/	/	/	/

CARTE DE LA ZONE D'ETUDE



INVENTAIRES DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION			
Diagnostic	Gestion préventive des sources de pollution		Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs
1 Rejet direct d'ANC	Fort	Directe	Seuils d'alerte
2 Rejets d'ANC sur la zone d'étude	Moyen	Eloignée	Procédure et mesures de gestion
3 Elevages agricoles	Moyen	Eloignée	Gestion préventive des sources de pollution
4 stockage de fumier et épandage	Fort	Rapprochée	Procédure et mesures de gestion
5 Forte fréquentation des baigneurs	Moyen	Rapprochée	Gestion préventive des sources de pollution
6 Déversement accidentel de matières dangereuses	Moyen	Eloignée	Procédure et mesures de gestion
7 Lessivage des sols par temps de pluie	Faible	Rapprochée	Gestion préventive des sources de pollution
8 Travaux à proximité du point de baignade	Faible	Rapprochée	Procédure et mesures de gestion

Figure 37 : Fiche synthèse