

FICHE PROFIL DE BAINADE - SYNTHESE (page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-11

Région :	AUVERGNE	Département:	CANTAL (15)
Commune :	VIEILLEVIE	Site de baignade:	LE SOULOU
Contact de la personne responsable de la baignade	MAIRIE DE VIEILLEVIE - M. LE MAIRE (Jean-Louis RECOUSSINES) Le Bourg - 15120 VIEILLEVIE - Téléphone : 04 71 49 97 06		

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINADE

Caractéristiques physiques de la zone de baignade	Illustration
Rive d'implantation de la plage:	Rive droite du Lot
Nature des plages:	Galets - Sable
Equipements et usages de la zone de baignade	
Période de fréquentation :	01 Juillet - 31 Août
Fréquentation estimée:	Sans information
Equipements sanitaires:	Non
Poste de secours:	Non
Poste de surveillance:	Non
Stationnement:	Parking à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques:	Canoë - Kayak
Accès aux animaux:	Absence d'interdiction
Autres équipements:	Aucun



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINADE

Année	2006	2007	2008	2009	2010
Classement officiel de qualité	-	-	B	B	B

A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité

Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	
Commentaires :	


FICHE PROFIL DE BAINNADE - SYNTHÈSE (page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mai-11

Région :	AUVERGNE	Département:	CANTAL (15)
Commune :	VIEILLEVIE	Site de baignade:	LE SOULOU

Recensement et localisation des sources de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principaux foyers de pollution	Type des foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Animaux	Potentiel	Faible à Moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur	Propreté de la plage Absence des animaux	Nettoyage régulier du secteur Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux au site
Assainissement collectif d'Entraygues sur Truyère rejets de temps sec, déversoirs d'orage et poste de relevage de la station	Chronique/ Ponctuel	Moyen à Fort	En période estivale : suivi journalier des déversoirs d'orage Suivi des alarmes de télé-surveillance PR Intervention prioritaire sur le PR de la station	Pluviométrie Traces d'eaux usées (odeurs, coloration, mousses...)	Révision du zonage d'assainissement Travaux de raccordement au réseaux collectif Continuer la mise en séparatif des secteurs encore en unitaire Maintenir la fiabilité de fonctionnement du PR
Assainissement collectif de Vieillevie déversoirs d'orage et stations d'épuration	Chronique/ Ponctuel	Fort	En période estivale : suivi journalier du déversoir d'orage	Pluviométrie Traces d'eaux usées (odeurs, coloration, mousses...)	Réaliser une étude de faisabilité pour la remise à niveau de l'assainissement Envisager le remplacement des installations à priori vétustes
Assainissement non collectif (Blanadet, Crestes et Le Fel, Montarnal, Saint Sulpice)	Potentiel	Faible à Moyen	Contrôle initial du SPANC Contrôle de l'absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées	Visite diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés

Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ;

Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspectes.