

**PROFIL DE BAINNADE**

**PLAGE DES AYGAUDES - COMMUNE DE GRIUSSAN**

Date d'élaboration : Février 2011

**CARACTERISTIQUES DE LA BAINNADE**

**Nom de la baignade :** Plage des Ayguades  
**Commune :** Gruissan  
**Département :** Aude  
**Région :** Languedoc Roussillon  
**Responsable :** Ville de Gruissan  
**Saison estivale :** de mi juin à mi septembre  
**Fréquentation maximale pendant la saison estivale :** inconnue

**SCHEMA DE LA PLAGE**



**HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU**

Qualité de l'eau au cours des 4 dernières années :

Années	2007	2008	2009	2010
Classement directive 1976	A	A	A	A

Classement Directive 76/160/CEE :

- A : Eau de bonne qualité**
- B : Eau de qualité moyenne**
- C : Eau pouvant être momentanément polluée**
- D : Eau de mauvaise qualité**

**LEGENDE**

- Plage
- Accès principal
- Equipements sanitaires
- Lieu de contrôle sanitaire
- Affichage des résultats de l'ARS
- Poste de secours

**INVENTAIRES DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION**

Diagnostic			Gestion préventive des sources de pollution		Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Seuil de crise	Procédure	Principales mesures de réduction des pollutions
Pollutions venant du large	Moyen	Directe	2 000 E.coli/100 ml ou aspect visuel laissant présager une pollution	Fermeture de la plage. Réouverture lorsque les résultats passent en dessous du seuil d'alerte.	Vérifier la validité de la procédure de lutte contre les pollutions marines.
Accidents sur le réseau d'assainissement	Faible	Eloignée			Poursuivre les visites de maintenance et de contrôle des postes de relevage pour prévenir un incident.