

## FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE Baignade (Page 1/2)

Date d'approbation (ou de mise à jour du profil)

Avril 2011

Date de mise à jour de la fiche de synthèse du profil

Mai 2021

Région :	<b>OCCITANIE</b>	Département :	<b>AVEYRON (12)</b>
Commune :	<b>SALLES CURAN</b>	Site de baignade :	<b>LES GENETS</b>
Contact de la personne responsable de la baignade	Maire de SALLES CURAN - Monsieur le Maire Place de la Mairie - 12410 SALLES CURAN - Téléphone : 05.65.46.35.21		

### DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE DE Baignade

#### Caractéristiques physique de la zone de baignade :

Localisation de la plage sur le plan d'eau	Partie médiane du lac
Nature des plages	Sable
<b>Equipements et usages de la zone de baignade :</b>	
Période d'ouverture	1er juillet - 31 août
Fréquentation estimée	300 personnes en moyenne
Equipements sanitaires	2 blocs sanitaire au niveau du camping
Poste de secours	Non
Poste de surveillance	Non
Stationnement	Parking à proximité immédiate
Usages nautiques / loisirs aquatiques :	Canoë, bateaux, planches à voile...
Accès aux animaux	Absence d'interdiction
Autres équipements	Jeux d'eau, ponton d'amarrage hors d'eau

#### Illustration



#### Localisation et Schéma de la zone de baignade




### HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITÉ DU SITE DE Baignade

Année	2017	2018	2019	2020
Classement selon la directive 2006/7/CE				
Descriptions des épisodes de pollutions au cours des dernières années :	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Excellent         </div> <div style="text-align: center;">  Bon         </div> <div style="text-align: center;">  Suffisant         </div> <div style="text-align: center;">  Insuffisant         </div> <div style="text-align: center;">  Insuffisamment de prélèvements         </div> <div style="text-align: center;">  Site non classé         </div> </div>			

**FICHE SYNTHÈSE DU PROFIL DE BAINNADE (Page 2/2)**

Région :	<b>OCCITANIE</b>	Département :	<b>AVEYRON (12)</b>
Commune :	<b>SALLES CURAN</b>	Site de baignade :	<b>LES GENETS</b>

**Recensement et localisation des sources potetielles de pollutions**



**Gestion préventive - Programme de travaux**

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions		Plan d'Actions
Principaux foyers de pollution	Impact	Mesures de surveillance	Indicateurs de suivis	Description des principales mesures de réduction des pollutions
Assainissement non collectif	Moyen	Contrôle du SPANC	Conformité des installations  Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel	Contrôle initial du SPANC pour les secteurs non visités  Réalisation des travaux préconisés par le SPANC pour les installations non conformes
Surfréquentation de la baignade	Faible	Contrôle de la propreté du secteur	Propreté du secteur	Mettre en place un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du site
Animaux domestiques	Faible à moyen	Contrôle visuel de la propreté du secteur et de l'absence d'animaux sur le site de baignade	Propreté du secteur  Absence d'animaux	Nettoyer régulièrement la plage  Mise en place d'un panneau d'information interdisant l'accès des animaux et notamment des chiens au site de baignade
Activités de loisirs	Moyen	Contrôle des bonnes pratiques	Propreté du secteur	Mise en place d'un panneau d'information sensibilisant le public au maintien de la propreté du secteur au niveau du ponton d'amarrage pour une vigilance lors de la manipulation des moteurs
<p><b>Suivi quotidien du plan d'eau : couleur, transparence, température, mousses, odeurs</b>  <b>Algues et Cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irriations suspectes</b></p>				