

FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 1/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mars-12

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------|
| Région : | MIDI-PYRENEES | Département : | AVEYRON (12) |
| Commune : | SAINT-AMANS-DES-COTS | Site baignade : | CAMPING LES TOURS |
| Contact de la personne responsable de la baignade | MAIRIE DE SAINT-AMANS-DES-COTS - MONSIEUR LE MAIRE (René DELMAS) Mairie - Le Bourg - 12460 SAINT-AMANS-DES-COTS - Téléphone : 05 65 44 86 19 | | |

DESCRIPTION GENERALE DU SITE DE BAINNADE

| Caractéristiques physiques de la zone de baignade | Illustration |
|---|----------------------------------|
| Rive d'implantation de la plage: | Queue de barrage |
| Nature des plages: | Sable grossier, pelouse |
| Equipements et usages de la zone de baignade | |
| Période de fréquentation: | 1 juillet - 30 août |
| Fréquentation estimée: | 30 personnes en moyenne |
| Equipements sanitaires: | Aucun |
| Poste de secours: | Non |
| Poste de surveillance: | Non |
| Stationnement: | Le long du chemin d'accès |
| Usages nautiques / loisirs aquatiques: | Location de pédalos et de canoës |
| Accès aux animaux: | Aucune interdiction |
| Autres équipements: | Ponton d'amarrage des bateaux |



Localisation et Schéma de la zone de baignade



HISTORIQUE DU CLASSEMENT QUALITE DU SITE DE BAINNADE

| Année | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Classement qualité (Directive 1976) | B | A | A | A | B |
| <i>A : eau de bonne qualité - B : eau de qualité moyenne - C : eau momentanément polluée - D : eau de mauvaise qualité</i> | | | | | |
| Description des épisodes de pollutions au cours des dernières années : | | | | | |
| Commentaires éventuels : | | | | | |


FICHE PROFIL DE BAINNADE - Synthèse (Page 2/2)

Date d'élaboration (ou de mise à jour du profil) :

mars-12

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Région : | MIDI-PYRENEES | Département : | AVEYRON (12) |
| Commune : | SAINT-AMANS-DES-COTS | Site baignade : | CAMPING LES TOURS |

Recensement et localisation des sources potentielles de pollutions



Gestion préventive - Programme des travaux

| Diagnostic | | | Gestion préventive des pollutions | | Plan d'actions |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| Sources de pollutions | Type des foyers de pollution | Impact | Mesures de surveillance | Indicateurs suivis | Description des principales mesures de réduction des pollutions |
| Assainissement non collectif | Potentiel | Quasi nul à Moyen | Contrôle du SPANC | Conformité des installations Absence de rejets d'eaux usées vers le milieu naturel | Visite de diagnostic du SPANC Réalisation des travaux préconisés |
| Exploitation agricoles bovins | Potentiel | Quasi nul à Moyen | Contrôle de l'absence de rejets | Absence de rejets agricoles ou de ruissellements à destination du lac ou d'un affluent Pluviométrie | Eviter au maximum l'accès des bêtes aux cours d'eau ou fossés de drainage Etre vigilant lors des stockages de fumiers en plein champs Eviter les épandages en pré-saison estivale |

Suivi quotidien du plan d'eau, couleur, transparence, température, mousses, odeurs ;
notamment pour les cyanobactéries : vigilance accrue aux éventuels changements anormaux de coloration, efflorescences et/ou irisations suspects.