

PROFIL DE Baignade (Plage du Loup, Villeneuve-Loubet)
Date de mise à jour du profil : novembre 2016

Description de la zone de baignade

Nom de la zone de Baignade : Plage du Loup (anciennement Plage des Bouches-du-Loup)

Commune : Villeneuve-Loubet (06271)

Département : Alpes Maritimes (06) / **Région :** Alpes-Maritimes

Nature : Sable artificiel

Longueur : 238 m long – 35 m de large

Dates de la saison balnéaire : 1^{er} Juin-30 Septembre

Équipement : Toilettes, douches, poste de secours.

Accessibilité aux animaux : non

Autres activités : Location de matériels de plage, restaurant

Zone riveraine : zone très urbanisée, aménagements à proximité directe de la plage, promenade piétonne

Qualité des eaux de baignade

Évolution du classement :

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|------|------|------|------|------|
| Loup | B | B | Bon | Bon | Bon |

| | | | |
|------------|-------|------------|--------------|
| EXCELLENTE | BONNE | SUFFISANTE | INSUFFISANTE |
|------------|-------|------------|--------------|

Potentiel de prolifération cyanobactéries : Pas de risque avéré

Potentiel de prolifération des macro-algues : Pas de risque avéré

Potentiel de prolifération du phytoplancton : Pas de données. Zone peu confinée, risque faible.

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années :

- 2012 : déversement station de relevage Domaine de la Garde (commune de Cagnes-sur-Mer) ;
- 2016 : fermeture temporaire de la plage du Loup suite à des mauvaises analyse (épisode orangeux quelques jours avant).

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

| | |
|-------------------------------|---|
| Réseau hydrographique naturel | Le Loup Vallon du pied de Digue |
| Assainissement des eaux usées | Rejet accidentel sur le réseau collectif |
| Assainissement pluvial | Rejets dans le Loup Rejets dans le Vallon du pied de Digue |
| Autres sources | Animaux sur la plage, ruissellement |

Niveau de risque estimé :

| | |
|--------|--------|
| Faible | Modéré |
|--------|--------|

Mesures de gestion existantes :

- Gestion préventive des pollutions :
 - Analyses bactériologiques rapides en compléments de l'ARS ;
 - Moyens de surveillance et d'intervention sur les réseaux d'eau usées et déversoirs d'orage ;
 - Protocole de gestion de crise (méthodologie de gestion des pollutions suite à des mauvaises analyses ou à un écoulement d'eau usée dans le réseau pluvial)
 - Surveillance quotidienne du plan d'eau par le Syndicat intercommunal de nettoyage du littoral de la rive droite du Var et par l'Unité Maritime de la commune.
- Actions :
 - Prise d'étiage sur le vallon du Pied en digue en amont des plages ;
 - Déconnexion des mauvais branchements dans le quartier des Bouches-du-Loup ;
 - Mise en place d'une vanne sur le DO34 (embouchure du Loup) empêchant le déversement par temps de pluie.

Actions programmées :

- 2017 : Mise en place de l'auto surveillance et sécurisation du déversoir d'orage situé à l'embouchure du Loup ;
- Travaux du programme de lutttes contre les entrées d'eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement ;
- Réalisation d'un schéma directeur des eaux pluviales (CASA).

Recommandations

Maintien des actions de gestion préventives des pollutions.

Mises en œuvre des actions programmées sur les réseaux d'assainissement.

Réalisation d'un volet qualitatif dans le schéma directeur des eaux pluviales.

Plages du Loup (ex Bouches-du Loup), La Fighière (ex Batterie), Centre nautique (ex Poste de secours n 1)

Révision des profils de vulnérabilité des plages de Villeneuve-Loubet

Version 2



SYNTHÈSE DES SOURCES POTENTIELLES DE CONTAMINATION

PLAGE DU LOUP

Sources : IGN © Ortho, ARS, SAFEGE 2010

