


Date d'élaboration du profil : Janvier 2011

Mise à jour du : 1<sup>er</sup> Juin 2011

#### Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Man  
Commune : SAINT POL DE LEON  
Département : Finistère  
Région : Bretagne  
Personne responsable de l'eau de baignade : Maire de Saint Pol de Léon  
Période d'ouverture : toute l'année  
Période de surveillance : pas de surveillance  
Heures de surveillance : pas de surveillance  
Fréquentation journalière (saison estivale) : inconnue  
Localisation du point de suivi ARS : x = 136090 , y = 2429225  
Accessibilité aux animaux : animaux interdits

#### Schéma de la zone de baignade



#### Historique de la qualité de l'eau de baignade (Directive 76/160/CEE)

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	A	B	A	A	A	B


A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne - C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

#### Simulation de la qualité de l'eau de baignade (Directive 2006/7/CE)

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Classement	—	—	—	EXC	EXC	EXC

EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité - SUFF : Eau de qualité suffisante - INS : Eau de qualité insuffisante

#### Présentation de la zone d'étude



- Zone de baignade
- Périmètre immédiat
- Périmètre éloigné
- Source de pollution microbiologique**
- Poste de relèvement
- Oiseaux
- Assainissement Non Collectif

#### Niveau d'impact de la source de pollution

- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

#### Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
Ruisseau de Trologot	Modéré	80 m	Pluviométrie	Fermeture	Analyse de la qualité de l'eau	Réhabilitation ANC non conforme, suivi des postes de relèvement
Ruisseau de Troméal	significatif	400 m	Pluviométrie	Fermeture	Analyse de la qualité de l'eau	Réhabilitation ANC non conforme, suivi des postes de relèvement

Informations complémentaires sur : <http://baignades.sante.gouv.fr> ou [www.pays-leonard.com](http://www.pays-leonard.com)

Le profil de la zone de baignade Man est consultable en Mairie