

QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

WATER QUALITY OF BATHING AREAS

HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA PLAGE DE MARINA PLAGE



★★★★ Excellent / Excellent
★★★ Bon / Good
★ Suffisant / Adequate
— Mauvais / Poor



Profil de vulnérabilité des eaux mis à jour en 2014

CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Activités de loisirs : Sentier sous-marin de découverte de l'herbier de zostères. Les clients du camping Marina Plage bénéficient du prêt de pédalos et canoës et des autres activités gratuites : promenades à dos de dromadaire, parcs animaliers,... Au nord, la base nautique de Vitrolles dispose de bateaux et planches à voile, canoës...

Courants : longent la plage vers le nord par vent de sud-est, et vers le sud par vent de nord-est.

Surveillance visuelle quotidienne : personnel du camping

Décision de fermeture : mairie

Situations particulières entraînant une dégradation des conditions de baignade : orage, accumulation d'algues, mousses, méduses et mauvaise transparence de l'eau.

| Episodes de pollution avérés au cours des quatre dernières années | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Date (Nb de jours de pollution) | Type de pollution | Origine de la pollution | Fermeture préventive |
| 17 août 2022 (3 jours) | Contamination bactériologique | Orages | Oui |
| 21 septembre 2020 (2 jours) | Contamination bactériologique | Orages | Oui |
| 26 août 2020 (2 jours) | Contamination bactériologique | Pollution eaux usées | Non |

Inventaire des sources de pollution potentielles

| Code rejet | Impact | Caractéristiques | Localisation |
|-----------------|---------|---|----------------|
| Orages 1008P | Faible | Pluvial | 3200 m au nord |
| Orages 7P | Faible | Pluvial | 3200 m au nord |
| Vitrolles 1SP | Faible | Écoulement diffus et captage de source | 900 m au nord |
| Vitrolles 14P | Moyenne | Pluvial | 85 m au nord |
| Vitrolles 2000S | Faible | Déjet diffus de zones d'assainissements autonomes raccordés en 2021 | 200 m au nord |
| Vitrolles 13P | Moyenne | Pluvial | 100 m au sud |
| Vitrolles 2002P | Faible | Pluvial communal | 250 m au sud |
| Vitrolles 2003P | Faible | Pluvial communal | 250 m au sud |
| Vitrolles 12S | Faible | Ancien rejet Assainissement non collectif | 600 m au sud |
| Vitrolles 11P | Faible | Pluvial | 650 m au sud |

Mesures de gestion / Procédures

| A court terme | A long terme |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Veille météorologique• Fermeture de la plage en prévision d'orages, fortes pluies• Information des usagers• Prélèvements et analyses rapides lors de doutes | <ul style="list-style-type: none">• Mise en place d'un schéma d'assainissement du rejet pluvial• Recherche des causes de contamination des rejets pluviaux• Vérifier le bon raccordement au réseau des logements anciennement en assainissement non collectif |

CAMPING DE MARINA PLAGE VITROLLES

Sur l'étang de Berre, la saison balnéaire se déroule du 1^{er} juin au 30 septembre. Un contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé. Les résultats sont qualifiés de « bons », « moyens » ou « mauvais » selon des seuils microbiologiques. En plus de ces contrôles, les communes réalisent des observations visuelles quotidiennes et le Gipreb réalise des analyses bactériologiques supplémentaires. L'ensemble des résultats est disponible en direct sur le site du Gipreb : www.etangdeberre.org
De façon préventive, la baignade est interdite à la suite d'épisodes orageux ou pluvieux pendant une durée de 24 h. Vos remarques, vos avis, vos suggestions sur : www.etangdeberre.org

RÉSULTATS ARS



RÉSULTATS GIPREB



www.etangdeberre.org

Vitrolles
vivre ensemble

