

PROFIL DE BAINNADE
Zone de baignade de la Mercantine – Commune de Maisod
 Date d'élaboration du profil : été 2014

Caractéristiques de la baignade	Schéma de la zone de baignade
Nom de la baignade : plage de la Mercantine Commune : MAISOD Département : Jura Région : Franche-Comté Personne responsable de l'eau de baignade : le Département du Jura Période d'ouverture : 1 ^{er} juillet au 31 août Horaire de surveillance la zone de baignade : de 11h à 18h30 Fréquentation journalière de la zone de baignade : 550 personnes	

Historique de la qualité de l'eau de baignade	Carte de la zone d'étude										
Qualité de l'eau de baignade au cours des dernières années : <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Année</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Classement</td> <td style="background-color: #90EE90;">B</td> <td style="background-color: #90EE90;">B</td> <td style="background-color: #90EE90;">B</td> <td style="background-color: #90EE90;">B</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;"> <i>Eau x</i> <i>A</i> <i>↑</i> <i>↑</i> <i>↑</i> <i>↑</i> <i>2014, idem</i> <i>excellent</i> </p> <p>A : Eau de qualité excellente B : Eau de qualité bonne C : Eau de qualité suffisante D : Eau de qualité insuffisante Les paramètres pris en compte sont : Entérocoques intestinaux, E. Coli</p>	Année	2010	2011	2012	2013	Classement	B	B	B	B	
Année	2010	2011	2012	2013							
Classement	B	B	B	B							
Aucun épisode de pollution n'a été signalé au cours des 4 dernières années											

Inventaires des sources de pollution et mesures de gestion						
Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollutions inventoriées	Evaluation du risque	Distance de la zone de baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesure de gestion	Mesure de réduction des pollutions
Assainissement	faible	A partir de 200 m	Impact visuel Analyse bactériologique	Détection visuelle d'un incident par le surveillant de baignade Fermeture de la baignade par la mairie	Aucune	Aucun
Activités touristiques	faible	0 km	aucun	Détection visuelle d'un dysfonctionnement des infrastructures d'assainissement par les exploitants	Aucune	Aucun
Ruissellement	Très faible	A partir de 100 m	Impact visuel Analyse bactériologique	Détection visuelle d'un incident par le surveillant de baignade Fermeture de la baignade par la mairie	Aucune	Aucun

Figure 23: Fiche de synthèse de la zone de Baignade de la Mercantine