

Profil de la baignade de la plage de Montcocu, commune de Baraize
 Novembre 2011

Caractéristiques de la baignade	Photo de la zone de baignade
Plage de Montcocu Commune de Baraize Département de l'Indre Région Centre Personne responsable de l'eau de baignade : Mr Lionel Perrot, maire de Baraize Saison : 01/07 au 31/08	

Historique de la qualité de l'eau de baignade	Carte de la zone d'étude										
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">Année</th> <th align="center">2007</th> <th align="center">2008</th> <th align="center">2009</th> <th align="center">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">Classement</td> <td align="center">B</td> <td align="center">B</td> <td align="center">B</td> <td align="center">B</td> </tr> </tbody> </table> <p>B : eau de qualité moyenne</p>	Année	2007	2008	2009	2010	Classement	B	B	B	B	
Année	2007	2008	2009	2010							
Classement	B	B	B	B							

Pas d'épisodes de pollution au cours des dernières années

Risques de pollutions éventuelles et mesures de gestion	
Cyanobactéries	Surveillance > analyses > si résultats défavorables
Sécheresse	> interdiction de baignade