

PROFIL DE Baignade

Mise à jour : Mai 2023




Plage de NANTHOUAR PENN AN HENT NEVEZ

CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : Nanthouar Penn an Hent Nevez
 Commune : Louannec
 Département : Côtes-d'Armor
 Population permanente de la commune : 3 192 habitants
 Population estivale de la commune : 3 800 personnes
 Personne responsable : Maire de Louannec
 Fréquentation : 50 à 100 personnes/jour
 Dates de surveillance : pas de surveillance
 Autres activités :
 Localisation du point de suivi ARS :
 X = 229 594 m Y = 6 874 656 m

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

ÉQUIPEMENTS



QUALITÉ DES EAUX DE Baignade



CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années



qualité bonne

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Exc.	Exc.	Bon.	Bon.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : Insuffisante

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et n'a été concernée par aucun épisode de pollution à court terme.

Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

Algues

La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

Évolution de la qualité de l'eau

Malgré une dégradation en 2021, la qualité de l'eau de baignade est bonne et le risque de déclassement est faible.


INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Pluvial	2	Pluie	Fort	Action 1
Install. d'assainissement non collectif non conformes avec rejet	0	-	Moyen	
Branchements non conformes	7/37 (19%)	Pluie	Moyen	Action 2
Poste de refoulement	3	-	Faible	
STEP	1	Pluie	Moyen	

Étude réalisée avec l'aide de



DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Réseau Eaux Usées
- Poste de refoulement des eaux usées
- Exutoire pluvial

PLAN D'actions

- 1) Enquête de rejet + contrôles de branchement des eaux usées
- 2) Réhabilitation des branchements non conformes
- 3) Limitation des déjections canines sur la baignade

RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil sera révisé au plus tard le 31/12/2025 en fonction de l'évolution du classement.