

# PROFIL DE BAINNADE

Mise à jour : Mai 2023

## ➤ Plage de NOTIGOU



### ➤ CARACTÉRISTIQUES


Nom de la zone de baignade : Notigou  
 Commune : Trédrez-Loquémeau  
 Département : Côtes-d'Armor  
 Population permanente de la commune : 1 480 habitants  
 Population estivale de la commune : 3000 personnes  
 Personne responsable : Maire de Trédrez-Loquémeau  
 Fréquentation : 100 à 500 personnes/jour  
 Dates de surveillance : pas de surveillance  
 Autres activités :  
 Localisation du point de suivi ARS :  
 X = 217 449 m Y = 6 867 406 m

➤ EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



### ➤ LOCALISATION DE LA ZONE DE BAINNADE

### ➤ ÉQUIPEMENTS



### ➤ QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

CLASSEMENT  
 Directive 2006/7/CE  
 La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf.: Insuffisante



**Gestion préventive du risque sanitaire**  
 Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

**Fermeture de la baignade**  
 Au cours des quatre dernières années, la baignade a fait l'objet de 8 fermetures et n'a été concernée par aucun épisode de pollution à court terme.

**Phytoplancton**  
 Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

**Algues**  
 La plage n'est pas concernée par les échouages d'algues.

**Évolution de la qualité de l'eau**  
 La qualité de l'eau est excellente depuis 2019


### ➤ INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Type de risque	Nombre	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Actions associées
Branchements non conformes	46	Pluie	Fort	Action 1
Install. d'assainissement non collectif non conformes avec rejet	22	Pluie	Moyen	Action 2
Postes de refoulement	5	Très forte pluie	Moyen	Action 3
Station d'épuration	1	Pluie	Fort	Action 4

Étude réalisée avec l'aide de



### ➤ DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



#### LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Exutoire pluvial
- Camping
- Réseau Eau Usée
- Poste de refoulement des eaux usées

### ➤ PLAN D'ACTIONS

- 1) Réhabilitation des branchements Eaux Usées non conformes
- 2) Réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif non conformes
- 3) Sécurisation des postes de refoulement
- 4) Rénovation de la station d'épuration (en cours)

### ➤ RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement, c'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.