

Date d'élaboration du profil : Septembre 2012

Mise à jour : Septembre 2012

Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : PETIT MACABOU
Code plage : 292003012M972155
Commune : Vauclin
Département/Région : Martinique
Responsable : Mairie du Vauclin
Période d'ouverture : Toute l'année
Localisation du point de suivi ARS : X= 734188 m, Y= 1604490 m
Fréquentation : Entre 10 et 100 personnes/jour



Carte de la zone de baignade



Informations pratiques

Poste de secours : NON
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : NON
Douches/Toilettes : NON
Point d'eau potable : NON
Poubelles : OUI
Accès autorisé aux animaux : NON - Chevaux tolérés
Usages : Baignade

Qualité de l'eau de baignade

Directive de 1976

Directive de 2006

Directive de 1976					Directive de 2006				
Année	2008	2009	2010	2011	Année	2008	2009	2010	2011
Classement (Directive de 1976)	A	A	C	C	Classement (Directive de 2006)	X	X	EXC	SUF

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne

C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

EXC : Eau d'excellente qualité - BON : Eau de bonne qualité

SUF : Eau de qualité suffisante - INSUF : Eau de qualité insuffisante

5 épisodes de pollution* durant les saisons 2006 à 2011

* > 1000 E.coli/100 ml et/ou > 370 entérocoques/100ml

Présentation de la zone d'étude



- ★ Zone de baignade
- ▭ Périmètre d'étude
- Source potentielle de pollution microbiologique**
- Cours d'eau permanent
- - - Cours d'eau temporaire
- ▲ Exutoire d'eaux pluviales
- Présence potentielle d'installations ANC non conformes
- Importance de la pollution**
- Risque faible
- Risque modéré
- Risque significatif

Inventaire des sources potentielles de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions		Plan d'actions
Principales sources potentielles de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction/élimination des pollutions
Ravine Petit Macabou	Significatif	---	Pluviométrie > 4-6mm	Analyse rapide Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Quantification des flux bactériologiques arrivant à la zone de baignade Réalisation de mesures bactériologiques au niveau du sédiment des marigots
Rivière Massel	Modéré	500 m			
Exutoires d'eaux pluviales	Significatif	300m			Réalisation de la cartographie du réseau - Quantification des flux - Recherche de la cause des écoulements par temps sec
Installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Significatif	---	Programme de surveillance réglementaire : 24 prélèvements réalisés du 1 ^{er} octobre au 30 septembre	Fermeture de la zone de baignade en cas de résultats non conformes + Ouverture d'une fiche anomalie + Contre analyse	Intégrer les résultats des enquêtes de conformité des installations Réhabilitation des installations non conformes

Le profil de la zone de baignade est consultable en Mairie
Informations complémentaires sur : www.baignade.sante.gouv.fr