

PROFIL DE LA ZONE DE BAINADE PIPADY EST (version Avril 2023)

Nom : PIPADY EST – TOULON
Responsable : Maire de Toulon

Période de surveillance sanitaire de la qualité de l'eau : Du 15 mai au 30 septembre

Fréquence des prélèvements :
Hebdomadaire, soit 20 prélèvements

Fréquentation : Elevée

Qualité de la zone de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Excellent	Bon	Excellent

Directive 2006/7/CE du 15 février 2006

Qualité Excellente, Bonne Qualité, Qualité Suffisante = Conforme ;
Qualité Insuffisante = Non Conforme

- 2019 : Un épisode de pollution le 10/9/2019 (fortes pluies) :

Escherichia Coli : 1 368 germes/100ml
Entérocoques fécaux : 3 114 germes/100ml

- 2020 : Un épisode de pollution le 18/08/2020 : E Coli = 3 806 germes /100ml

- 2021 :

Un épisode de pollution le 01/06/2021 (Pluie et vent Sud-Est) : Entérocoques fécaux 736 germes/100ml

Un épisode de pollution le 15/09/2021 (Pluie) : Entérocoques fécaux 485 germes / 100ml

- 2022 : Un épisode de pollution le 18/08/2022 (orages et pluies des 17 et 18/08) : Escherichia Coli 1 509 germes/100ml (baignade interdite temporairement par arrêté municipal)

Limites de qualité : E Coli = 1 000 germes /100 ml eau,
Entérocoques fécaux = 370 germes /100ml eau

Carte de la zone de baignade



 Point de prélèvement ARS

 Trafic maritime

 Poste de secours

 Zone de baignade

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION

Trafic maritime : Entrée en rade de Toulon, passage de nombreux bateaux

Présence d'une jetée constituant un barrage aux courants par vent d'est avec concentration des pollutions d'origine tellurique