

**Département : Savoie (73)**  
**Commune : Chindrieux (73310)**  
**Nom de la zone de baignade : Plage de Châtillon**

Profil élaboré le 10/02/2011

**Description de la zone de baignade**

**Nature :** graviers

**Longueur :** 45 m

**Largeur :** 70 m

**Dates de la saison balnéaire :** surveillée en juillet et août

**Fréquentation :** 200 (données SDIS)

**Équipement :** poste de secours, toilettes, point d'eau potable, douche

**Accessibilité aux animaux :** non

**Occupation du sol :** zone agricole et forestière

**Population permanente :** 1 240 habitants

**Population estivale :** environ 1 250 habitants

**Inventaire des sources potentielles de pollution**



<b>Assainissement des eaux usées</b>	Surverses de postes de relèvement et de la station d'épuration
<b>Réseau pluvial et ruisseaux</b>	Lessivage des chaussées par temps de pluie
<b>Activité de loisirs</b>	Port, pédalos, ski nautique
<b>Zones agricoles</b>	Cultures, élevage

### Historique de la qualité de l'eau de baignade

- **Classement de l'eau de baignade par l'ARS**

Année	2007	2008	2009	2010
Classement	A	B	B	B

A : Eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée – D : Eau de mauvaise qualité

- **Potentiel de prolifération des macroalgues** : la plage n'est pas touchée par les proliférations de macroalgues
- **Potentiel de prolifération du phytoplancton** : la prolifération en surface est modérée

### Situations à risque

Rejet à risque	Situation à risque - Fréquence	Evaluation du risque
exutoire pluvial	Temps de pluie	Faible
Postes de relèvement	Temps de pluie ou incident	Faible

### Plan d'action

Actions à réaliser	Date de réalisation prévue
Curage préventif du réseau d'eaux pluviales avant la saison balnéaire	Non déterminée
Installation de réenclencheurs automatiques sur les postes de relevage	Non déterminée
Mise en place d'une procédure d'alerte en cas de problèmes techniques sur les ouvrages d'assainissement et/ou de bloom de cyanobactéries	Non déterminée