

Document de synthèse : Plage de Contis | Saint-Julien-en-Born - Landes

Date d'élaboration du profil de baignade : 01/09/2010

Date de mise à jour : 12/04/2023

Caractéristiques de la baignade

Personne responsable de l'eau de baignade | Maire

Période de surveillance sanitaire

Mi-Juin à Mi-Septembre

Fréquence du suivi sanitaire

Hebdomadaire | Juillet - Août

Bi-Mensuelle | hors Juillet - Août

Types de suivi

Bactériologique - Visuel

Aménagements

Poste de secours - Douches - Toilettes

Accès handicapé - Tiralo - Activités nautiques

Camping à proximité - Parking - Restauration

Point d'eau potable - Zone d'affichage



La zone de baignade est placée arbitrairement sur ce schéma.

Fréquentation moyenne journalière

6 500

Pour davantage d'informations


Résultats de la qualité des eaux de baignade

Ministère de la santé | <http://baignades.sante.gouv.fr>

SMGBL | <https://www.smgbl.fr>



Présentation de la zone d'étude



Classement de la qualité de l'eau de baignade

Année	2019	2020	2021	2022
Classement	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

Depuis 2013, le classement est calculé selon la directive européenne 2006/7/CE sur la base des résultats des 4 dernières années.



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions	
Pollutions potentielles	Impact	Distance de la baignade	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures de suivi	Mesures préventives	Mesures de réduction
Bassin versant	Faible	50 m	Microbiologie Seuils AFSSET	Suivi sanitaire	Interdiction	-

Liste des épisodes de pollution au cours des quatre dernières années

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction
14/07/2022	Autocontrôle non conforme 462 Entérocoques/100 ml (seuil = 370 Entérocoques/100 ml)	indéterminée	Non

