

Caractéristiques de la zone de baignade

Nom : Plage de Mar Vivo chemin Hermitte
Commune : La Seyne sur Mer
Département : VAR
Région : Provence Alpes Côte d'Azur
Responsable baignade : Le Maire M. VUILLEMOT Marc
Période de surveillance sanitaire : mai à septembre
Période de sécurité : Absence de surveillance
Fréquentation moyenne journalière saison balnéaire : Elevée

Carte de la zone de baignade



- Légende**
- Point de prélèvement
 - Canal pluvial
 - Poste de relèvement
 - Zone de mouillage
 - Exutoire collecteur pluvial
 - Source

Qualité bactériologique de la zone de baignade

| Années | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Classement | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |

A : Eau de bonne qualité - B : Eau de qualité moyenne -
C : Eau pouvant être momentanément polluée - D : Eau de mauvaise qualité

Episodes de pollution des 4 dernières années

| Date | Type de pollution | Origine de la pollution | Fermeture de la plage |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|
| 15/06/16 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 14/09/16 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 16/09/16 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 09/09/17 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 19/09/17 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 07/06/18 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 11/06/18 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 16/07/18 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 09/08/18 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 13/08/18 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 18/08/18 | Présence de nappes visibles en surface (hydrocarbures) | Rejet illicite | Préventive |
| 10/09/19 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| 21/09/19 | Météorologique | Fortes précipitations | Préventive |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Carte de la zone d'étude



Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

| Sources de pollution | Impact | Indicateurs | | Mesures de gestion /procédures | | Plan d'actions |
|---|--------|---------------------------|--|--|---|---|
| Présence de source (x2) Douche de plage | NUL | Écoulement d'eaux claires | Programme de contrôle sanitaire des eaux de baignades saison 2019 selon les modalités de la Direction Générale de la Santé <u>Programme de surveillance</u> E.coli x<250 bact/100ml Entérocoques x<370 bact/100ml | Vérification visuelle | Réalisation d'analyses en gestion active du 15/06 au 15/09 tous les jeudis en alternance avec Mar Vivo Poste de Secours Si : -Analyse bactériologique non conforme -Identification d'un rejet potentiellement polluant -Événements météorologiques } Campagne d'analyses rapides : Gestion de crise | Maîtrise des rejets d'eaux claires / Antenne Seynoise de la Métropole |
| Poste de relevage de «l'Hermitte» (télésurveillé) | FAIBLE | Déversements d'eaux usées | | Suivi du bon fonctionnement du poste de relevage | | M.T.P.M Service Communautaire d'Assainissement |