


**Date d'élaboration du profil : octobre 2011**

### Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Les Gollandières  
 Commune : Le Bois Plage-en-Ré  
 Département : Charente-Maritime  
 Région : Nouvelle Aquitaine  
 Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie du Bois Plage-en-Ré  
 Période d'ouverture : **02 JUILLET 28 AOÛT 2022**  
 Heures de surveillance (le cas échéant) : **de 11h00 à 19h00**  
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : *importante*

### Schéma de la zone de baignade



### Historique de la qualité de l'eau de baignade

Directive	2006/7/CE			
	2018	2019	2020	2021
<b>Classement</b>	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

★★★★ : Excellente qualité  
 ★★★ : Bonne qualité  
 ★ : Qualité suffisante  
 - : Qualité insuffisante

### Carte de la zone d'étude



Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :

Date	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction de baignade
27/06/18	<i>E. coli</i>	Reviif, marée haute et présence de chiens	NON
2019	RAS		NON
2020	RAS		NON
2021	RAS		NON

### Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic			Gestion préventive des pollutions			Plan d'actions
Principales sources de pollution inventoriées	Impact	Distance de la zone de baignade	Indicateurs de suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction de pollutions
Pollutions diffuses (déchets, fréquentation, déjections canines)	Faible à Fort	Variable	Résultats d'analyses : Dénombrement E.Coli/Entéroco.	Communication – Fermeture de la plage si nécessaire	Campagne d'Information au public	Poursuivre le nettoyage régulier de la plage

