

## PLAGE ARGENTIERE – LA LONDE-LES-MAURES

Descriptif de la zone de baignade					Carte de la zone de baignade					Carte de la zone d'étude				
Plage de l'Argentière Commune : <b>La londe Les Maures</b> Département : <b>Var 83</b> Personne responsable de l'eau de baignade : <b>M. Le Maire</b> Période d'ouverture : <b>Annuelle</b> Heure et date de surveillance : <b>11h10/18h30 juillet /Août</b>														
<b>Historique de la qualité de l'eau de baignade</b>														
Année	2014	2015	2016	2017										
Classement	A	A	A	A										
A: eau de bonne qualité - B: eau de qualité moyenne - C: Eau pouvant être momentanément polluée - D: Eau de mauvaise qualité														

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années présenté par ordre décroissant				
Date	Classement	Type de pollution	Origine de la pollution	Interdiction à la baignade

**Légende :**

- Point de prélèvement DDASS
- Poste de relèvement
- Zone accès aux chiens
- Cours d'eau / Canal pluvial
- Zone de mouillage
- Parking
- Déversoir d'orage/Surverse EU
- ANC
- Zone de Lotissements

### Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions				Plan d'action	
Principales sources de pollution inventoriées	Impact * faible / ** significatif / *** important		Distance de la zone de baignade (mètre)	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Procédures	Mesures de gestion préventive associées	Principales mesures de réduction des pollutions
	Sec	pluie					
Exutoire pluvial "la plage"	*	***	0	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	L'organisme respnsable : la commune Elaboration d'un plan de réduction des pollutions en cours par les services municipaux.  En cas de pollution : Mise en oeuvre du plan de sauvegarde (mise à jour 04/2013) Communal volet "pollution marine"(mise à jour 11/2012).
Exutoire pluvial "blockhaus"	*	***	0	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	
Exutoire pluvial "du chaland"	*	***	0	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	
Zone d'accès aux chiens		*	50	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Communication / pavillon bleu	
La zone de mouillage	*	*	0	Incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Communication / pavillon bleu	
Le maravenne	*	**	500	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Communication / pavillon bleu / port propre/ Curage / nettoyage à la main	
La surverse du réseau EU		**	600	Pluie / tempête / incident coliplages (véolia) relevé ARS	Analyse des résultats de prélèvements	Curage / nettoyage à la main	