



IV – SYNTHÈSE

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | PROFIL DE LA BAINNADE DE LA ROUSSILLE Commune de Châtelus-Malvaleix | |
| | | | | Profil élaboré le 27 septembre 2010. Mis à jour le 10 juin 2015 | |
| Caractéristique de la baignade | | | | | |
| <p>Nom de la baignade : La Roussille Commune de Châtelus-Malvaleix Département de la Creuse Région Limousin Responsable : Jean-François Bouchet, Maire Période d'ouverture : du 14 juillet au 31 août Heures de surveillance : du mardi au dimanche de 14 h 00 à 19 h 00 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : 90 Fréquentation maximale : 150 pers Nature : sable rapporté Largeur : 90 m Localisation du point ARS : 46,186° de latitude Nord 2,0109 de longitude Est</p> | | | |  | |
| Historique de la qualité de l'eau de baignade | | | | Carte de la zone d'étude | |
| Qualité des eaux de baignade au cours des 5 dernières années | | | |  | |
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Classement | A | A | Excellente | Excellente | |
| A : eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément polluée – D : Eau de mauvaise qualité | | | | | |
| Liste des épisodes de pollution au cours des dernières années présentée par ordre chronologique | | | | | |
| Date | Type de pollution | Origine de la pollution | Interdiction de la baignade | | |
| Du 29 au 31 août 2008 | Cyanobactéries | | Oui | | |
| Du 24 au 31 août 2011 | Cyanobactéries | | Oui | | |

| INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET MESURES DE GESTION | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------------|
| Diagnostic | | | Gestion préventive des pollutions | | Plan d'actions | |
| Principales | Impact | Distance de | Indicateurs, suivis | Procédures | Mesures de | Principales mesures de |