

PROFIL DE Baignade

Mise à jour : Mai 2023


Plage de PORT LA CHAÎNE



CARACTÉRISTIQUES


Nom de la zone de baignade : Port La Chaîne
 Commune : Pleubian
 Département : Côtes-d'Armor
 Population permanente de la commune : 2 447 habitants
 Population estivale de la commune : 4 350 personnes
 Personne responsable : Maire de Pleubian
 Fréquentation :
 Dates de surveillance : pas de surveillance
 Autres activités : camping, mouillages
 Localisation du point de suivi ARS :
 X = 1 250 517 m Y = 7 313 562 m

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 112



LOCALISATION DE LA ZONE DE Baignade

ÉQUIPEMENTS



QUALITÉ DES EAUX DE Baignade



CLASSEMENT

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------|------|------|------|
| Classement | Exc. | Exc. | Bon. | Bon. |

Exc. : excellente / Bon. : bonne / Suff. : suffisante / Insuf. : Insuffisante



qualité bonne

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a été fermée 1 fois et a été concernée par 1 épisode de pollution à court terme.

Phytoplancton

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé par IFREMER).

Algues

De faibles proliférations de macro algues peuvent être attendues selon les années.

Évolution de la qualité de l'eau

Malgré une dégradation en 2021, la qualité de l'eau de baignade reste bonne et le risque de déclassement est faible.


INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

| Type de risque | Nombre | Conditions météorologiques défavorables | Évaluation du risque relatif | Actions associées |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Assainissements individuels avec rejets et branchements non conformes | 53/201 (26%) 15/68 (22%) | Pluie | Moyen | Action 1 |
| Station d'épuration | 1 | Pluie | Moyen | Action 2 |
| Poste de refoulement | 1 | Pluie | Moyen | Action 2 |

Étude réalisée avec l'aide de



DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

- Point de prélèvement pour analyse
- Réseau Eaux Usées
- Poste de refoulement des eaux usées
- Exutoire pluvial

PLAN D'ACTION

- Mise en conformité des assainissements individuels et des branchements eaux usées
- Sécurisation du poste de refoulement et de la station d'épuration

RÉVISION DU PROFIL

Selon la Directive 2006/7/CE, le profil sera partiellement révisé en 2023.