

PROFIL DE Baignade

Date d'élaboration : FÉVRIER 2012


Base régionale de Plein Air et de Loisirs de Léry-Poses Plage de la Capoulade



CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : Plage de la Capoulade
Commune : Val-de-Reuil / Département : Eure
Population permanente de la commune (source INSEE - 2008) : 13 933 habitants
Fréquentation maximale journalière de la plage : 1000 à 1500 personnes
Personne responsable de l'eau de baignade : Valérie PETIT - Directrice de la base de Loisirs et de Plein Air de Léry-Poses
Période de surveillance : tous les WE de juin et tous les jours de juillet et août
Localisation du point de suivi ARS (Lambert 93) : X = 518 387 Y = 2 478 771
Nature : sable aux abords et pelouse
Activités autre que baignade : Non

ÉQUIPEMENTS EN SAISON



QUALITÉ DES EAUX DE Baignade

CLASSEMENT

Classement actuel selon la Directive 76/160/CEE
La qualité est évaluée en prenant en compte 1 année d'analyses

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Classement	A	A	A	B	C	A	A	A

A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne
C : eau pouvant être momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Futur classement selon la Directive 2006/7/CE (à partir de 2013)
La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années.

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.	Exc.

Exc. = excellente

Evolution de la qualité

L'année 2008 qui fut mauvaise n'impactera pas plus le nouveau classement en 2012.
La qualité «excellente» sera probablement maintenue dans les années à venir.


PROLIFÉRATION DES MACRO-ALGUES ET DU PHYTOPLANCTON

La présence d'un tapis de macro-algues empêche la prolifération des phytoplanctons.
Le confinement limité de la plage conduit à un risque occasionnel et moyen.

INVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET RISQUES ASSOCIÉS

Source du risque	Fréquence	Conditions météorologiques défavorables	Évaluation du risque relatif	Conséquences
Déjections d'oiseaux	Rare	-	Fort	Besoin de réduire leur présence : ne pas les nourrir
Baigneurs	Occasionnelle	Canicule	Fort	Besoin ponctuel de restreindre les entrées
Chiens	Rare	Temps de pluie	Faible	Augmenter la surveillance
Dysfonctionnement de l'assainissement	Rare	Temps de pluie	Faible	
Cyanobactéries	Rare	Canicule	Faible	Surveillance des épisodes éventuels

CARTOGRAPHIE DES SOURCES DE POLLUTION



Étude réalisée avec l'aide de :



GESTION ACTIVE

Mise en place d'une campagne d'analyses bactériologiques de mi-juin à début septembre.

RÉVISION DU PROFIL

Le dernier classement des eaux de baignade, selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, est de qualité excellente. Le profil devra être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour si un déclassement survient.

Le résumé du profil est disponible sur le site de l'ARS : <http://www.ars.haute-normandie.sante.fr>

Pour plus d'informations : <http://basedeloisirs-lerly-poses.fr>