

# Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date d'élaboration du profil : Janvier 2016  
Prochaine révision du profil : Janvier 2019

# Baignade de la Digue des Alliés Dunkerque



## Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Digue des Alliés  
Commune : Dunkerque  
Département : Nord  
Région : Nord Pas de Calais  
Responsable baignade : Monsieur le Maire  
Surveillance baignade : 01/07 au 31/08  
Saison balnéaire : 15 juin / 15 septembre  
Coordonnées Lambert II : 603 150 m / 2 672 900 m  
Nature plage : Sable  
Dimension plage : 740 m x 40 m  
Equipements de la plage :



## Localisation de la baignade et des principales sources de contamination



## Principales sources de pollution

Rejet	Fréquence	Débit	Impact
1_ Le rejet du canal exutoire	Discontinu (selon la marée et les précipitations)	Important	Important
2_ Rejets de la zone portuaire	Discontinu (selon trafic maritime, marée et précipitations)	Important	Moyen
3_ Autres rejets dans l'avant port	Continu	Faible	Faible

## Qualité bactériologique des eaux de baignade



Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

## Episodes de pollution des 4 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
10/07/2018	Microbiologique	Inconnue	-	-

Absence d'épisode de pollution lors des 4 dernières années

## Plan d'actions

- Mise en place d'une gestion active de la baignade et de l'écluse Tixier
- Maîtrise de la pollution rejetée par les réseaux unitaires de Dunkerque
- Fiabilisation de la collecte et du traitement de la pollution sur le domaine portuaire
- Mise en place de travaux de recherche et développement en lien avec la problématique de la qualité des eaux de baignade
- Eco-responsabilisation et sensibilisation des plaisanciers

## Autres risques sanitaires

- Non : Absence de prolifération de macroalgues et de phytoplanctons dangereux pour la baignade